



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | WVWZZZ3C z GE231582 | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 3G5 49T | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | PASSAT Var. HLBMT | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 176 kW TDI D7A | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | CUA A | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | LI7F | <input type="checkbox"/> |
| | | RCG | <input type="checkbox"/> |
| | | TO | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | B0A F94 G1D H4H JOB DK9 | |
| | <input type="checkbox"/> | - 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TS3 | |
| | <input type="checkbox"/> | - 3S1 8TB Q16 I8H 8GU | |
| | <input type="checkbox"/> | 8RM 1LA L09 0YF G11 7MM | |
| | <input type="checkbox"/> | | |

8TT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>14.05.16</i></p> <p>WINKELMANN Automobil-Handels-gesellschaft mbH 29614 SOLTAU</p>  | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>08.07.16</i></p> <p>WINKELMANN Automobil-Handels-gesellschaft mbH 29614 SOLTAU</p>  |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 2.5.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 30125 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 2017003843 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durch Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|------------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder | am (Datum): oder |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>12.1.2018</i> | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>59125</i> | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: <i>2018000075</i> | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@emstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 | Auto Ernst GmbH LongLife-Motorölgarantie: II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@emstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>1.2.20</i> | <i>Inspe. + Pollenfilter + Luft- + Kraftst.</i> |
| oder bei (km-Stand): <i>89125</i> | am (Datum): <i>01.2.19</i> |
| | oder bei (km-Stand): <i>90000</i> |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 14.11.18 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 89414 km | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 710028300 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 | LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Betriebsnummer 142 23471 |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/19 oder bei (km-Stand): 119414 | Zusatzarbeiten Bremsflüssigkeit am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.7.19 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 119062km | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 710034533 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wischer vorne |
| Service durchgeführt von: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Partnersnummer 142 23471 | LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Ernst GmbH II. Industriestraße 2 68766 Hockenheim Telefon +49 6205 2005-0 Telefax +49 6205 2005-47 counter-hkh@ernstgruppe.de Stempel des Volkswagen Partners |

Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/20 oder bei (km-Stand): 119062 | <input type="checkbox"/> <u>Bremsflüssigkeit</u> am (Datum): 07/21 oder bei (km-Stand): |