



Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

	WWZZZAUZFP521556	CLHA	
1	BA5 34V		
	BA534V VARIANT 1,6 CLBMT 77 KW		
2	MWW LI7F TW FTDI M5F CLHA		
	X0A B0A V50 G0C HH7 J2D D38 -		
	- 1AT 1G8 2PH 1NL 5RQ 5SL TJ1		
3	- 3S2 3U2 QI6 I8D 8GU 8ZH		
	1KE 1ZE - G07 7MJ		
	0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N2Z 5TX		
	8RM 2JB E6C 0AE 0BA 2UA 2G5		
4	1JA L06 0YF		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 29.07.24 Maschek Automobile GmbH & Co. KG FILIALE SCHWANDORF Volkswagen-Partner 141-20295 Regensburger Str. 70 92421 Schwandorf Telefon (09431) 7580-0 Telefax (09431) 7580-20 schwandorf@maschek-automobile.de www.maschek-automobile.de	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 201072015	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 23640	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 7252	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 Hdl.-Nr. 77763 Autohaus möbus GmbH - Vertragsändler - Hansastr. 202 13086 Berlin Tel. 030 / 962 762 - 0	LongLife Mobilitätsgarantie:   Hdl.-Nr. 77763 Autohaus möbus GmbH - Vertragsändler - Hansastr. 202 13086 Berlin Tel. 030 / 962 762 - 0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 0712016 oder bei (km-Stand): 53640	Pollenfilter eis. am (Datum): 0712016 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 28.7.2016	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 58173	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A 34684	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7.12.2017 oder bei (km-Stand): 88000	Bremsöl, Klopfschiff Luftfilter am (Datum): 7.12.2017 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 25.07.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 83520	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 17994	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-304 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-304 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/18 oder bei (km-Stand): 113000	<i>Pöller f. f. f.</i> am (Datum): 07/18 oder bei (km-Stand): 118000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 28.6.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 103946	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A80454	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6/2019	erw. Insp., Bremsöl, HU am (Datum): 7/2019
oder bei (km-Stand): 133000	oder bei (km-Stand): 120000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorträger	<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 8.8.2019	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 129 328	<input type="checkbox"/> Zündkerzen		<input checked="" type="checkbox"/> ... UV, HU
Rechnungsnummer: A 63732	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner		
Service durchgeführt von: Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner	Hansstraße 202 13086 Berlin Telefon (030) 942 762-0 Telefax (030) 942 762-740 www.volkswagen.de/partner/de/77763.html		

Autohaus möbus GmbH
Volkswagen Partner
Hansstraße 202
13086 Berlin
Telefon (030) 942 762-0
Telefax (030) 942 762-740
www.volkswagen.de/partner/de/77763.html

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Luft-Kraftstoff-Pollenfilter
oder	
am (Datum): 8/2020	am (Datum): 8/2020
oder	
bei (km-Stand): 155 000	bei (km-Stand): 180 000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	
Beschreibung der Mängel:			
kl. Delle Radlauf H R			Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansstraße 202 13086 Berlin Telefon (030) 942 762-0 Telefax (030) 942 762-740 www.volkswagen.de/partner/de/77763.html
			Stempel des Fachbetriebs

191.503.PPW.00

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 4.8. 2020	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 149 412	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A 38628	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: Werkstatt Mobus GmbH	<input checked="" type="checkbox"/> UVV
Volkswagen Partner Hansastr. 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.hi.nl	LongLife Mobilservice GmbH Volkswagen Partner Hansastr. 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.hi.nl
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8/2021	Luft- u. Luftsaugfiltere am (Datum): 8/2021
oder bei (km-Stand): 179 000	oder bei (km-Stand): 173 000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 23.12.14	km-Stand: 11365
Bemerkungen: Aktion 97AX	Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-304 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.htm : Stempel des Fachbetriebs

Datum: 23.1.2018	km-Stand: 54456
Bemerkungen: Aktion 4667	Autohaus möbus GmbH Volkswagen Partner Hansastraße 202 13088 Berlin Telefon (030) 962 762-0 Telefax (030) 962 762-740 partner.volkswagen.de/partner/de/77763.html Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs