



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVVZZZ3C z HE090157 3G5 48Y		☐ ☐																																
2	PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI D6F		☐ ☐																																
3	DFC A LH5X-----	SGH T0	☐ ☐																																
4	<table border="0"> <tr> <td>—</td> <td>B0A</td> <td>U16</td> <td>G1A</td> <td>H4X</td> <td>J2D</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L35</td> <td>OYC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>		—	B0A	U16	G1A	H4X	J2D	DE5		—	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1	—	3S1	8TB	Q16		I8H	8GV		8RM		1ZA	L35	OYC	G01	7MM		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
—	B0A	U16	G1A	H4X	J2D	DE5																													
—	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1																												
—	3S1	8TB	Q16		I8H	8GV																													
8RM		1ZA	L35	OYC	G01	7MM																													

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 09.11.2016  autohausmarnet GmbH + Co. KG Frankfurter Str. 72 65520 Bad Camberg Telefon (06434) 91 59-0 Telefax (06434) 91 59-15	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}  142/20599 Autohaus Marnet Bad Camberg
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) In...

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14/18/2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30.454	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service Apremio Reifen+Autoservice H. Schulte-Kellinghaus GmbH Danziger Straße 150 · D-49045 Oberhausen Telefon: 0208-87 00 87 · Fax: 0208-86 80 14	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): 60.454	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselpartikelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Halbexkupplung: Öl
☒ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☒ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.04.2018	☒ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 61643	☒ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1225	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Kasper Customs Inh. Jens Kasper Frankfurter Str.78 Tel. 06434/9336951 65520 Bad Camberg	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 93951	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1618	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Kasper Carbons 	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01/20 oder bei (km-Stand): 108591	 am (Datum): 01/21 oder bei (km-Stand): 123591

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Halbleiterschaltung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 109207	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1816	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Kasper Customs Inh. Jens Kasper Frankfurter Str. 78 Tel. 06434/933690 65520 Bad Camberg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 174207	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9.4.2020	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 116698	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: EUROMASTER GmbH Härsfelder Straße 33 • Telefon 0911 / 34941 • Fax 0911 / 342599 90425 NÜRNBERG Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: EUROMASTER GmbH Härsfelder Str. 33 • Telefon 0911 / 34941 • Fax 0911 / 342599 90425 NÜRNBERG Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):