

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

2	3G548X PASSAT Var. HLBMT 140 KW SRC LI7F TO TDI M6F DFCA
	X0A B0A U15 G0K H4H J2D DE5 Q4H V0A 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8T7 Q16 18H 8GU 1ZA L34 0YC G01 7MM
	1JA

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Gwerbergk Nordost 1 85560 Ebersberg Telefon +49 8092 829150 w@grill-gruppe.de Betriebsnummer 187 29157	Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Gewerbepark Nordost 1 85560 Ebersberg Telefon +49 8092 82910 Telefax +49 8092 829150 vw@grill-gruppe.de Betriebsnummer 187 29157
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Volkswagen

Service-Nachweis



spektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2018-12-19	
Laufleistung	29974 km 2018019223	
Auftragsnummer		
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter	-
Durchgeführt von	Rhein-Neckar	
	Viernheimer Straße 53-55	
	69469 Weinheim	
	Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	

Volkswagen Service-Nachweis



Komplettnachweis

Mobilitätsgarantie

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP016511
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2016-12-22
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2020-01-31
Laufleistung	55203 km
Auftragsnummer	705298-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Wiest GmbH
	Robert-Bosch-Str. 17-19
	64625 Bensheim
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2019-11-28
Laufleistung	51088 km
Auftragsnummer	700958-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Wiest GmbH
	Robert-Bosch-Str. 17-19
	64625 Bensheim
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Ja (bis Anzeige Service)