

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C Z GE115644 3G5 48R PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI D6A
3	DFC A PZR LB5J TO
4	B0A F96 G0R H4H J0B DE5 - 1AT 1G0 2ZD 5RQ 5SL TR 3FU 3S1 8TB QI6 18H 8GV 9VC 1ZA L35 0YF G01 7MM

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Volkswagen AG / WA-C durch Formel D GmbH Falderbaumstraße 23 34123 Kassel-Waldau	Volkswagen AG / DW-Geschäft durch AutoVision GmbH Dr. Rudolph-Leiding-Platz 1 34219 Baunatal Gältig für 2015/2016
0 3. DEZP2015990 18205	c Standart Bappital 1-02278
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / SÖlwechsel-Service	□ / d AdBlue®
 □ Inspektion	□ / Ď Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / ♥ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Setriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / 🥦 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ / > Reparaturempfehlung	□ /ᢐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / ★Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🔞 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.9.17	□ / 👺 Zahnriemen
	□/ Q Zündkerzen
bei km-Stand: 37 090	o/o
Rechnungsnummer: #34005038	0/0
Service durchaetibhaers Ostmann	Longlafe Mobilitätsgarsettinann
Hofgeismar	Hofgeisma
Inh. Autohaus Ostmann KG	Inh. Autobaus Ost Jann KG
Volkswagen Service Partner	Volkswagen Service Partner
Am Jahnsportp at 24-8	Am Jahneson, and 4-8
34369 Hofge (***a**	Hofge
lelefon (0.5671) 507771 -0	(lefon (0.567) - 307721 - 0
Telefox (0.5671) 507771 -90 Stempel des Eachbetriehser 124 22752	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	\mathcal{D} b 0.71	
oder AG 110	Poll Co	
am (Datum):	am (Datum): 4.2.1.1.	
oder D Ma	oder	
bei (km-Stand): 62.000	bei (km-Stand): 60 000	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / □ Ölwechsel-Service	□/ AdBlue®
Maria / □ Inspektion	Z √ □ Bremsflüssigkeit
□ / ☑ mìt Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
ば/□ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG®, ATF
□ / ∠ LongLife Motoröl verwendet	∡ (/ □ Haldexkupplung: Öl
Carrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / 🗖 Keilrippenriemen
	□ / 戊 Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / द Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / 戌 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	✓/ □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25. 9.18	□ / ⊈ Zahnriemen
	□ / 🗖 Zündkerzen
bei km-Stand: 50240	□/☆
Rechnungsnummer: 34043394	
Service durchgeführt von: Autohaus Ostmann Hofgelsmar Inh. Autohaus Ostmann KG Volkswagen bervije/Partner Am Jahrsburge 4 mar Telefon (0 5671; 507772 - 0 Stempel des Fachbetriebs)77771 - 90	LongLife Mobilitätsgarantie: Autonaus Ostmann Hofgeismar Inh. Autohaus Ostmann KG Vollawagen Service Partner Avy Jahns: Scrip atz 4-8 3/369 Hofge smar Telefon (0 5671) 507771 0
Betriebsnummer 124 22752 Ihre nächsten Service-Termine	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	- 42. divinité, 154 55345	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	nce of	
oder	D56-Oel	
am (Datum):	am (Datum): 1 1 8	
oder	am (Datum): 72	
ouei	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 6 0 000	
	Dei (km-Stand): 4	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
pi/ □ Ölwechsel-Service	□/p <mark>d</mark> AdBlue®
□ / ଝୁଆଁ Inspektion	□ /
	□ /
□ /	≰ / □ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
☑ LongLife Motoröl verwendet	□ /
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
□ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ /
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ✓ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.5.19	□ / Zahnriemen
Service durchigeranit ani.	□/⊈ Zündkerzen
bei km-Stand: 59939	ple Oel on jelighert
bei km-Stand: 59939 Auffred Rechnungsnummer: #34019092	□/\$
Service durchge ในใหล่ Maris Ostmann	LongLife Mobilitätsgarantie:
Hofgeismar Inh. Autohays Ostriann KG	
Volkswage/Vservife/Partner	
Am Jahnsurry ay 4-8 34369 Hargeisman	Early and the second of the se
Telefon (0 5671) 507771 0Telefax (0 5671) 507771 90	
Stempel des Fachbetriebs Berliebsnummer 124 22752	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
≰nach Service-Intervall-Anzeige	1 11/14 1/ 11/1/1/1/1
oder	Luftfello Kniffstaffplis
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / pd Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
☑/ □ Inspektion	□ / K Bremsflüssigkeit
□ / 🗖 mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
□ /	□ / ☐ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ / 📈 LongLife Motoröl verwendet	□ / ☐ Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /文 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ✓ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15109	□ / ⊈ Zahnriemen
1. Hvas	Zündkerzen
Reconungsnummer: # 3/02 14 82 Service durch Authoritation Ostmann	U/J
Hofgeismar	LongLi Autohaus க ங்களை H ofgeis mar
Inh. Autohays Ostmann KG	Inh. Autohaus Ostmann KG
Volkswagen zervige Partner	Volkswagen Service Partner
Am Jahnsforte acz 4-8	Am Jahn portpata 4-8
34369 Hotel smar	34369 164yo 5 mar
Telefo (956/1) 507771 -0	Telefon (0 56/1) 507771 -0
Telefax (0 5671) 507771 -90 Stempel des Radrietationner 124 22752	Telefax (0 5671) 507771 -90
Sterriper des maurispermentral 124 22/32	Stemp lietries stulins wergs 24 1253 ers
Ihre nächsten Service-Termine	
	Zusatzarbeiten

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	1 Million W Markhalle
oder	Cuffer St Trucks of the
am (Datum):	am (Datum): 9 20
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):