



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/> WWZZZ3CZHP011101 <input type="checkbox"/> 3G538X DFCA
2	<input type="checkbox"/> 3G538X PASSAT Var. CLBMT 140 KW <input type="checkbox"/> QEY LA7W TO TDI M6F DFCA
3	<input type="checkbox"/> X0A B0A F86 G0K HI1 J2D DE5 Q2J <input type="checkbox"/> VOA 1AT 1G8 2ZW 5RQ 5SL TR1 <input type="checkbox"/> 3FU 3S5 8T7 QI6 I8E 8GV <input type="checkbox"/> 1ZA L34 OYD G01 7MM
4	<input type="checkbox"/> 1JA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Über...ktion...trag der Gottfried Schultz Automobilhandels SE durch Helf Automobil-Logistik GmbH Stauderstr. 193-197 45327 Essen 133 18095 <i>26.10.16</i>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} <i>02.11.16</i> Volkswagen Zentrum Essen Gottfried Schultz Automobilhandels SE ThyssenKrupp Allee 20 · 45143 Essen Tel. 0201/87 43-0 · Fax 0201/87 43-327
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.09.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 291.646 km	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftragnummer: 153.238	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Pflanzbach, Service, Audi, Darmstadt Stempel des Fachbetriebs (06151) 591305 info@autofachservice.de - Betr.Nr.: 22222	LangLife Mobilitätsgarantie:  142/22222 Mobilitätsgarantie Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09.1.19 oder bei (km-Stand): 60000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.10.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60565	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2001180002	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UUV
Gebr. Anriefeld GmbH & Co. KG	Gebr. Anriefeld GmbH & Co. KG
Servicepartner	Servicepartner
Hagenower Chaussee 1B 19061 Schwerin Telefon: (0385) 646 00 0 Telefax: (0385) 394 10 75 info@volkswagen-partner.de Betriebsnummer 123 76007	Hagenower Chaussee 1B 19061 Schwerin Telefon: (0385) 646 00 0 Telefax: (0385) 394 10 75 info@volkswagen-partner.de Betriebsnummer 123 76007
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/19 oder bei (km-Stand): 92.000 am (Datum): 10/19 oder bei (km-Stand): 92.000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02. JULI 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90958	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 23006	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nächstes Service-Intervall-Anzeige	1h Inspektion
oder	
am (Datum): 07/11	am (Datum): 07/20
oder	
bei (km-Stand): 120358	bei (km-Stand): 120358

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>	



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZ3CZHP011101
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 140 TDM6F
Datum der Auslieferung	2016-11-02










Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-03-16
Laufleistung	120097 km
Auftragsnummer	2020006488
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Schiebedach ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Fürth GmbH Nürnberger Straße 147 90762 Fürth Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-07-02
Laufleistung	90958 km
Auftragsnummer	2019023006
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dieselmotorschwächler ✓ Wasserablauf ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Fürth GmbH Nürnberger Straße 147 90762 Fürth Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 18.07.2017	km-Stand: 24 820						
Bemerkungen: Aktion 46 G7	<p>D. Pullmann e.K.</p> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Audi Service</td><td>Service</td><td>Nutzfahrzeuge Service</td></tr></table> <p>Pfungshäuser, Straße 65 • 64297 Darmstadt Telefon (06151) 54041 • Fax (06151) 591305 info@autohaus-pullmann.de • Betr.Nr. 22222</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>				Audi Service	Service	Nutzfahrzeuge Service
							
Audi Service	Service	Nutzfahrzeuge Service					

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>