

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 487877-00	Verkaufstyp 5E538C	Kennzeichen FS-LU 903	Zulassung 2016-07-07
Fahrgestellnummer TMBJJ7NEXG0256123	MKB CRMB	Kilometerstand 121540	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM AMB TD110/2.0A	GKB QMM	Modelljahr 2016	Datum 2019-2-1

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>12/20</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>4mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u>4.05.20</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Abnehmbare original Anhängerkupplung: Prüfen ●	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten

i.O./
durchgeführt



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXG0256123
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-07-07

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-14
Laufleistung	90764 km
Auftragsnummer	483962-00
Mobilitätsgarantienummer: 1/587.163	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Scherer GmbH & Co. KG Bruchwiesenstraße 7 67059 Ludwigshafen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-16
Laufleistung	59951 km
Auftragsnummer	20624
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Mühlenberg GmbH Bruchwiesenstraße 7 67059 Ludwigshafen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXG0256123
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-07-07

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-16
Laufleistung	59951 km
Auftragsnummer	20624
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none">✓ Staub- u. Pollenfilter✓ Anhängerkupplung✓ Getriebeöl✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Mühlenberg GmbH Bruchwiesenstraße 7 67059 Ludwigshafen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-02-27
Laufleistung	28861 km
Auftragsnummer	17396
Mob. Nr. 1/2.035.737	
Durchgeführt von	Mühlenberg GmbH Bruchwiesenstraße 7 67059 Ludwigshafen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)