Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fanrzeug-Identifizierungsnummer; z: Fanrzeugtyp, Motorieistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchsta-BTT-0507 be, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Volkswagen Partner	Auto Bach GmbH Volkswagen Partner
Urseler Straffer of 1 61348 Ead 15 mbirg Telefon + 19 (0)6172 3087 0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info homburg@antobach.de Betriebsnummer 142 43991	Urseler Straße 61 61348 Bud Homburg lølefon +49 (0)6172 3087 0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-homburg@autobach.de Betriebsnummer 142 43991
Stempel des Volkswagen Partners Je nachdem was zugste sie eine	Mu. 07. 2017— Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Volkswagen

Service-Nachweis



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE197896
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-07-14
	eth such
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-02-25
Laufleistung	125991 km
Auftragsnummer	32517
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Salzmann GmbH& Co. KG
	An der Haune 2 124/.4661
- ,	36251 Bad Hersfeld
* /	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja Ja Ja Jacobs
Mobilitätsgarantie	- Ja (bis Anzeige Service)

spektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2019-08-14	
Laufleistung	99098 km	
Auftragsnummer	60045	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter	
	✓ Luftfiltereinsatz	
Durchgeführt von	Autohaus Salzmann GmbH& Co. KG	
,	An der Haune 2	
	36251 Bad Hersfeld	
	Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	

Volkswagen Service-Nachweis



1		
pektion mit Ölwechsel (flexibel)	0010 00 07	
Datum	2019-02-27	
Laufleistung	70212 km	
Auftragsnummer	72588	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter	
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang	
Durchgeführt von	Autohaus Salzmann GmbH& Co. KG	
	An der Haune 2	
	36251 Bad Hersfeld	
	Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2018-06-22	
Laufleistung	32212 km	
Auftragsnummer	62054	
Durchgeführt von	Autohaus Salzmann GmbH& Co. KG	
	An der Haune 2	Nation.
	36251 Bad Hersfeld	
	Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	2
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	