D-VF 3133

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 [WVWZZZ3C Z GE216453
[3G5 48X

2 [PASSAT Var. HLBMT
[140 kW TDI M6F

3 [DFC A QEY
[LR7H———— 0H

4 [B0A U16 G0K H4X J2D DE5
[– 1AT 1G0 2PU 5RQ 5SL TR1
[3FU 3S1 8TB QI6 I8E 8GU
[8RM 1ZA L14 0YD G02 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
26.04.16	03.06.16
Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Betriebsnummer 141 48054	Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner Münchner Straße 87 85221 Dachau Telefon +49 8131 5150-310 Telefax +49 8131 5150-355 dachau@autorapp.de Betriebsnummer 141 48054
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.7.2017	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 30288	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: 4717098489	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18-07-18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 49051	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer: 4701735606	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: VW 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 07/19 Insp. **oder** bei (km-Stand): 60232 ölw.	Bremsflüssigkeitswechsel am (Datum): 05/19 **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.04.19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 61732	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 4717163083	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 07/19 **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): 07/19 **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10. 7. 2019	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 67720	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 4217172091	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 141/48305 MAHAG München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48305 MAHAG Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 07/2020 **oder** bei (km-Stand): 91000	Inspektion am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13. 7. 2020	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 87170	☒ / ☐ Wasserabläufe prüfen
Rechnungsnummer: 4717206363	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

◁

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 20. 07. 2017	km-Stand: 30232
Bemerkungen: Aktion 4667	141/48305 MAHAG 81689 München Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner