



Serviceplan



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJK9NEXFO196075

CUPA

5E569C OCT

COM

RS

QSF LF5W-8X8X LH 135KW CUPA

E2D 1D2 55J 5RQ 1KT 6FM 1AT 3FU
1N7 1NL HI5 4UP 4R4 3NU 3QB 4X4
4A4 8ZH J2D QI6 8GV 9AK 9VS
7UG 18G 8QL 8X1 4I3 B01 7MJ
3L4 9P5 Q4H 7X2 9ZE 8WH 3GN
7AA G03 L18 7P1 F0A 3S5 2UC

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

02 / 06 / 2015

ŠKODA



Autohaus Stenger GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Bartelsstrasse 57
57334 Bad Laasphe-Banfe
T 0 2752 4752-0, F 02752 1436
www.autohaus-stenger.de

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung?

Ja ☐

Nein ☒

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____

oder

km: _____

bzw.

Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



1ST012705SH

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-06-02
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	58963
Durchgeführt von	Autohaus Stenger GmbH Banfetalstraße 57 57334 Bad Laasphe-Banfe Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-06-16
Laufleistung	94187 km
Auftragsnummer	52524
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselmotorschmutzfilter ☒ Dieselmotorschmutzfilter ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Stenger GmbH Banfetalstraße 57 57334 Bad Laasphe-Banfe Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-10-06
Laufleistung	60800 km
Auftragsnummer	2016005402
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Schiebedach ☒ Anhängerkupplung ☒ Getriebeöl ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-02-19
Laufleistung	30102 km
Auftragsnummer	50574
MOB NR	2718741
Durchgeführt von	Autohaus Stenger GmbH Banfetalstraße 57 57334 Bad Laasphe-Banfe Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK9NEXF0196075
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2015-06-02

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-22	1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: JK9NEXF0196075 1/2.549.160 SAD51951201 Sparte 05/18/19 Richard Stein GmbH & Co. KG 51645 Gummersbach
Laufleistung	149553 km	
Auftragsnummer	2018003751	
MOB.: 1/2.549.160		
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service	
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-11-06
Laufleistung	119343 km
Auftragsnummer	54552
MO NR 2/3.117.414	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Stenger GmbH Banfetalstraße 57 57334 Bad Laasphe-Banfe Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)