



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WWZZZ3CZHP016412	DFCA	
2	3G548Y	HLBMT 140 KW	
	3G548Y PASSAT Var.	TO TDI D6F DFCA	
3	X0A B0A F94 G1A H4H J2D DE5 Q4H		
	VOA 1AT 1G0 2ZD 5RQ 5SL TR1		
	- 3S1 8T8 QI6 I8H 8GV		
	1ZA L35 0YD G01 7MM		
4	1JA		



BTT-0907

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: VW Zentrum Heidelberg G. Bernhardt GmbH Hebelstr. 7 · 69115 Heidelberg · Tel. 535-0 <i>30.12.2016</i>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} VW Zentrum Heidelberg G. Bernhardt GmbH Hebelstr. 7 · 69115 Heidelberg · Tel. 535-0 <i>30.12.2016</i>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldienststofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>17.08.2017</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>30190 km</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>11432</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Service 123/30058 Audi Zentrum 24941 Flensburg	LongLife-Mobilitätsgarantie:  Service 123/30058 Audi Zentrum 24941 Flensburg Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>08/18</i> oder bei (km-Stand): <i>60190</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.4.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 58731	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 31320	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Service 123/30058 Audi Zentrum 24941 Flensburg	LongLife Mobilitätsgarantie  Service 123/30058 Audi Zentrum 24941 Flensburg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.12.19 oder bei (km-Stand): 30000 Brennstoffwechsel am (Datum): 01.12.20 oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VWVZZZ3CZHP016412
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-01-09

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-12-09
Laufleistung	116131 km
Auftragsnummer	46585

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
------------------------------	--



Durchgeführt von	AZ Flensburg Liebigstr. 8 24941 Flensburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-12-20
Laufleistung	87108 km
Auftragsnummer	15587

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
------------------------------	---

Durchgeführt von	AZ Flensburg Liebigstr. 8 24941 Flensburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)