



Serviceplan

Volkswagen

Internationaal



Sticker met wagengegevens

1	WVWZZZAUZGP628484						CXXB			
	BA5 43V									
2	BA543V VARIANT 1,6			HLBM		81 KW				
	QYB LA7N		TW		FTDI M5F		CXXB			
3	X2A	B0A	C3N	G0C	HH7	J2D	DK5	Q4H		
	V1P	1AT	1G6	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TJ1		
	-	3S2	3U2	QI6		I8E	8GU	8ZH		
		1KE	1ZE	-		G16	7MM			
		0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N5L	5MJ		
4	8RM 2JD E0A 0AE 0BA						2G5			
	1JA L05 0YG									

Afbeelding 1 1: Chassisnummer; 2: Model met motorcode, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen

Aflevering Service uitgevoerd op:

datum/datum 1e aflevering:

09/06/2016
 Garanti
 Bruik
 016/20.26.93 - 016/20.60.14





09/06/2016
 Garanti
 Bruik
 016/20.26.93 - 016/20.60.14

Stempel van de Volkswagen Partner

Stempel van de Volkswagen Partner



a) Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 15/12/2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 30976 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	LongLife-mobiliteitsgarantie:
	



Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie
of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 5/10/2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 60677 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 202 2208 Ceulemans n.v. Brusselssesteenweg 64 3020 Herent Tel. 016/20 26 93 Fax 016/20 60 67	 202 2208 Ceulemans n.v. Brusselssesteenweg 64 3020 Herent Tel. 016/20 26 93 Fax 016/20 60 67
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie
of	Op (datum):
Op (datum):	of
of	Bij (km-stand):
Bij (km-stand):	

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten



Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaftichtmiddel
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: <i>11.10.18</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: <i>97.034</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
 <p>Stempel van de specialist</p>	 <p>LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner</p>

Volgende service	Extra (onderhouds)werkzaamheden
Servicesoort <input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Op (datum): <i>10/20</i> of Bij (km-stand): <i>124.000</i> Op (datum): of Bij (km-stand):

Aanvullingen door de werkplaats

In de volgende invulvelden kan uw Volkswagen Partner werkzaamheden aan uw wagen documenteren, die niet tot de vastgestelde omvang van de servicebeurt horen (bijvoorbeeld het vervangen

van een airbagmodule, werkzaamheden aan de airconditioning, omcoderen van variabele service naar vaste service).

Datum: 5/10/2017	Km-stand: 60677 km
Opmerkingen: 4667-02 2049-02 	 202 2208 Ceulemans n.v. Brusselsesteenweg 64 3020 Herent Tel. 016/20 26 93 Fax 016/20 60 67
Stempel van de specialist	

Datum:	Km-stand:
Opmerkingen:	
Stempel van de specialist	

Datum:	Km-stand:
Opmerkingen:	
Stempel van de specialist	