



Betriebsanleitung Sharan

Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ 7N z JV 015564	
7N2 35X	
SHARAN	CLBMT
110 KW	CRM6F
DFL	NFZ
L17F L--- L---	BY
B0A C2L G0K H09 J0V DN4	
1AT 100 2ZH	5RQ 5SL
3S2 3U4 Q16	8AY 8GV
1LW 3FA	7MM
4UP 4X3	4I2 N2N 5MJ
8RM 2JC E0A	
1D0 ABC 8ID USA 1N3 3PD 4A3 8N3	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Schweizer Lechhausen ZwNl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928</p> <p>07.12.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Schweizer Lechhausen ZwNl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-04-27
Laufleistung	28205 km
Auftragsnummer	2018006439
Durchgeführt von	Gessner/Jacobi Falkenstraße 16-18 30449 Hannover Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-11-30
Laufleistung	2 km
Auftragsnummer	2017026336
Durchgeführt von	Schweizer Donaustraße 8 86165 Augsburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-12
Laufleistung	115854 km
Auftragsnummer	2019008815
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
	Gessner/Jacobi
	Falkenstraße 16-18
	30449 Hannover
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-18
Laufleistung	85528 km
Auftragsnummer	2019000749
- Unterfahrschutz beschädigt	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieseldiagnostik
	✓ Reduktionsmittel
	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gessner/Jacobi
	Falkenstraße 16-18
	30449 Hannover
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-31
Laufleistung	55422 km
Auftragsnummer	2018012857
-Kühlmittelstand auf "MIN", bebohen.	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Gessner/Jacobi
	Falkenstraße 16-18
	30449 Hannover
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	VWVZZZ7NZJV015564
Typbezeichnung	SHARAN CLBMT 110 TDM6F
Datum der Auslieferung	2017-12-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-04-14
Laufleistung	174529 km
Auftragsnummer	2020004645

- Scheinwerfer vorne eingestellt
- Unterfahrschutz gebrochen
- Lagerböcke rissig

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
------------------------------	--

Durchgeführt von	Gessner/Jacobi Falkenstraße 16-18 30449 Hannover Deutschland
------------------	---

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-11-01
Laufleistung	143941 km
Auftragsnummer	2019015654

Durchgeführt von	Gessner/Jacobi Falkenstraße 16-18 30449 Hannover Deutschland
------------------	---

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)