



Betriebsanleitung Tiguan

Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	Z	JW839427				
	AD1	46X						
2	Tiguan	2.0		HLBMT				
	110 KW	TDI	M6F					
3	DFGA			QZZ				
	LB7WL			BG				
4	B0A	C3I	G0K	H85	J0V	DN4	Q41	
	-	1AT	1G9	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1
	0BH	3S1	QI6	I8F	8GU	8ZQ		
	1KU	1ZA	-	G02	7MM			
	0Y1	4UP	4X3	4I2	N0R	5MJ		
	8RM	2JL	E0A	0AL	0BH			
	1JA	L11	0YP					

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> <p>136/30732</p> <p>Autohaus Steinhart & Kraus 88499 Riedlingen</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">20.09.2017</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> <p>136/30732</p> <p>Autohaus Steinhart & Kraus 88499 Riedlingen</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZ5NZJW839427
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 HLBMTFR 110TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-10-16

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-09-17
Laufleistung	123911 km
Auftragsnummer	2019007453
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Hoch Bahnhofstraße 16-20 35075 Gladenbach Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-03-26
Laufleistung	92735 km
Auftragsnummer	2019002081
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwamm ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Hoch Bahnhofstraße 16-20 35075 Gladenbach Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)