



BetriebsanleitungPassat, Passat Variant, Passat Alltrack Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger





Abb. 1 1: Fahr, eug-Identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3. Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Je nachdem, was zuerst eintritt.



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung		
356430-00	3G535Y	CW-D 2525	2017-07-05		-
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Servicebera	ter	Special
WWZZZ3CZJE007910	CRLB	29885	Nöller, Mark	us (DI	4.40
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum		
PASSAT Var. CLBMT 110 T	SYV	2018	2018-4-4		
TAGOAT VAI. CEBNIT 110 I					
	Inspektion mit Öl	wechsel (flexibel)			
			i.O./		1 - b - n
Fahrzeug von innen			durchgeführt		ehoben
Signalhorn: Funktion prüfen					
Fahrzeug von außen			i.O./ durchgeführt	n.i.O. l	ochoben
Scheinwerferreinigungsanlag	e. Funktion prüfen		P		
Frontheleuchtung - Funktion	prüfen: Standlicht,	Abblendlicht, Fernlicht,	G		
Nebelscheinwerfer, Blinkanla	ige, Warnblinkaniag	orüfen			
Statisches Kurvenlicht (Abbi	egelicht): Funktion	fen .	Ø		
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte,			ď		
Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen		2			
Scheibenwischerblätter: in Schriffen, die Endablage prüfer	ervicestellung bringe	en und auf Beschädigung			
	and the Reported		i.O./ durchgeführ	n.i.O.	behobei
Fahrzeug von unten	THE RESERVE AND ADDRESS.		durengerum	-	
ACHTUNG! MOTORÖL: no (verbleibende Restmenge bei	m Absaugen zu grot	s); Offitter ersetzen			
Motor und Bauteile im Moto	rraum (von unten): ligungen durchführe	Sichtprüfung auf en	B		, 🗈
Getriebe, Achsantrieb und G	elenkschutzhüllen: 5	Sichtprüfung auf	Ø		
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten:		en			
Delifon	Zustand der Bremss	cheiben vorn und hinten:			
Dicke der Bremsbeläge und 2 Prüfen Bremsanlage und Stoßdämpl Beschädigungen durchführer	Zustand der Bremss Ger: Sichtprüfung au	cheiben vorn und hinten:	E		
Prüfen Bremsanlage und Stoßdämpl Beschädigungen durchführer	Zustand der Bremss Ger: Sichtprüfung au	cheiben vorn und hinten:	<u>e</u>		
Prüfen Bremsanlage und Stoßdämpi Beschädigungen durchführen Bereifung	ugungen durentunri Zustand der Bremss fer: Sichtprüfung au 1	en cheiben vorn und hinten: If Undichtigkeiten und			
Prüfen Bremsanlage und Stoßdämpl Beschädigungen durchführer	ugungen durentunri Zustand der Bremss fer: Sichtprüfung au 1	en cheiben vorn und hinten: If Undichtigkeiten und	i.O./		

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?printLanguage=d... 04.04.2018



	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung		
Auftrags-Nr.	3G535Y	CW-D 2525	2017-07-0	5	
457591-00	MKB	Kilometerstand	Serviceber	ater	
Fahrgestellnummer	CRLB	60444	Nöller, Mar		
WWZZZ3CZJE007910	GKB	Modelljahr	Datum		
Verkaufstyp	SYV	2018	2018-12-10		
PASSAT Var. CLBMT 110 T	310	2010			
	Inspektion mit Öl	wechsel (flexibel)			
Fahrzeug von innen			i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Innenraumleuchten im Dachh Handschuhfachbeleuchtung: I	immel, Kofferraum	- und			
	unknon pruien		2		
Signalhorn: Funktion prüfen					
Fahrzeug von außen			i.O./ durchgefül/rt	n.i.O.	behoben
Scheinwerferreinigungsanlage	· Funktion prüfen				
Scheinwerterreinigungsanlage	prüfen: Standlicht.	Abblendlicht, Fernlicht,		П	П
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage					
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen					
Automatische Fahrlichtsteuer	ung: Funktion prüf	en			
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage		Ø			
Scheibenwisch-/Waschanlage Beschädigungen prüfen, ggf. (: Funktion, Spritzd	üseneinstellung und auf		N	4
Frontscheibe: Sichtprüfung a	uf Beschädigung du	rchführen		M	
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.			M		
Karosserie innen und außen: Türen und Klappen durchfüh	Sichtprüfung auf K	orrosion bei geöffneten			
Turen and reapport					
Fahrzeug von unten		UNITED STREET	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
ACHTUNG! MOTORÖL: nu (verbleibende Restmenge bein	r ABLASSEN, NIC n Absaugen zu groß	HT absaugen); Ölfilter ersetzen			
Doppelkupplungsgetriebe (DS					
Motor und Bauteile im Motor Undichtigkeiten und Beschäd	raum (von unten): S	Sichtprüfung auf			
Getriebe, Achsantrieb und Ge Undichtigkeiten und Beschädi	lenkschutzhüllen: S	ichtprüfung auf			
Keilrippenriemen: Zustand pi					П
Achsgelenke, Achslager, Kopp Sichtprüfung auf Beschädigur	elstangenlager und	Stabilisatorgummilager:	3		
Sientprutung auf Beschädigur	ig durchiunren				
II 1				1 1	

 $https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?printLanguage=d... \ \ 10.12.2018$



Auftrags-Nr. 2019005236 Fahrgestellnummer WWZZZ3CZJE007910 Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 1	Verkaufstyp 3G535Y MKB CRLB GKB SYV	Kennzeichen CW D 2525 Kilometerstand William Modelljahr	Zulassu 2017-07 Servicel Datum 2019-6-1	erater]]
	Inspektion mit Ölwe				
	Inspektion mit Olwe	ecnsel (Hexidel)			
Fahrzeug von innen			i.O./ durchgeführ	n.i.0.	. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen					
Fahrzeug von außen			i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Scheinwerferreinigungsanlage	e: Funktion prüfen				
Frontbeleuchtung - Funktion Fernlicht, Nebelscheinwerfer,	prüfen: Standlicht,	Abblendlicht,			
Ferniicht, Nedelscheinwerter,	Blinkanlage, ***	prüfen	Q		
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen			V		
Heckbeleuchtung - Funktion p Bremsleuchte), Rücklicht, Rüc Nebelschlussleuchte, Kennzei	orüfen: Bremslicht (ckfahrscheinwerfer chenbeleuchtung, l	(auch 3. , Blinkanlage,	囚		
Scheibenwisch- /Waschanlage auf Beschädigungen prüfen, g	e: Funktion, Spritzd	lüseneinstellung und	च		
Scheibenwischerblätter: in Se Beschädigung prüfen, die End	rvicestellung bringe	en und auf	q		
Beschadigung pruferi, dio 2	abiag- p		:0/		
Fahrzeug von unten			i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
ACHTUNG! MOTORÖL: nur Al (verbleibende Restmenge beim	BLASSEN, NICHT a	absaugen 3); Ölfilter ersetzen	Ø		
Motor und Bauteile im Motorra Undichtigkeiten und Beschädig	aum (von unten): S	ichtprüfung auf	Ø		
Getriebe, Achsantrieb und Gel Undichtigkeiten und Beschädig	enkschutzhüllen: S	ichtprüfung auf	□		
Dicke der Bremsbeläge und Zu	stand der Bremssc	heiben vorn und	Ø		
hinten: Prüfen Bremsanlage und Stoßdämpfer und Beschädigungen durchführ	: Sichtprüfung auf ren	Undichtigkeiten	Ø		
und besome 5					
Bereifung			i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	140 may 100 mg		Ø		

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?printLanguage=de-DE-ActionPri

17.06.2019



	artungsnste			6	9
Auftrags-Nr. 2019011418 Fahrgestellnummer WWWZZZGZJE007910 Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 1	Verkaufstyp 3G535Y MKB CRLB GKB SYV	Kennzeichen CW D 2525 Kilometerstand 119315 Modelljahr 2018	Zulassung 2017-07-05 Serviceberat Datum 2020-1-2	ler	
	Inspektion mit Ol	wechsel (flexibel)			
Fahrzeug von innen	achhimmel, Kofferraun	1- und	i.O./ durchgeführt		
Handschuhfachbeleuchtu Signalhorn: Funktion pri			V		
Signamorn: Funktion pr	uten				
Fahrzeug von auße	n		i.O./ durchgeführt	n.i.O. be	
Scheinwerferreinigungsa			Z		
Frontbeleuchtung - Fund Nebelscheinwerfer, Blink			Ø		
Statisches Kurvenlicht (A	Abbiegelicht): Funktion	prüfen	$\overline{\Delta}$		
Automatische Fahrlichts				- Sec	. 🗖
Heckbeleuchtung - Funk Rücklicht, Rückfahrsche Kennzeichenbeleuchtun	inwerfer, Nebelschlussle	euchte,	Z		-
Scheibenwisch-/Wascha Beschädigungen prüfen,	nlage: Funktion, Spritze ggf. einstellen	düseneinstellung und auf	VZ.		
Frontscheibe: Sichtprüf	ung auf Beschädigung d	urchführen			
prüfen, die Endablage p	rüfen.	gen und auf Beschädigung	4	5	
Karosserie innen und au Türen und Klappen dur	ißen: Sichtprüfung auf I	Korrosion bei geöffneten	J		
Fahrzeug von unte			i.O./ durchgefüh	rt n.ì.O.	behoben
ACHTUNG! MOTORÖ (verbleibende Restmeng	e beim Absaugen zu gro	oß); Olfilter ersetzen			
Doppelkupplungsgetrie	be (DSG): DSG-Getrieb	eöl und Filter wechseln 🗨			
Motor und Bauteile im I Undichtigkeiten und Be	Motorraum (von unten) schädigungen durchfüh	: Sichtprüfung auf ren			
Getriebe, Achsantrieb u Undichtigkeiten und Be	nd Gelenkschutzhüllen: schädigungen durchfüh	: Sichtprüfung auf	N].0	
Keilrippenriemen: Zust	and prüfen			/ (*)	
Achsgelenke, Achslager Sichtprüfung auf Besch	. Koppelstangenlager u	nd Stabilisatorgummilager:			

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?pri.... 92.01.2020



Auftrags-Nr. 2020006823 Fahrgestellnummer WWZZZ3CZJE007910 Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 T	Verkaufstyp 3G535Y MKB CRLB GKB SYV	Kennzeichen CW D 2525 Kilometerstand 151127 Modelljahr 2018 wechsel (flexibel)	Zulassung 2017-07-0 Serviceber Datum	5	
Fahrzeug von inner			i.O./ durchgeführt		
Signalhorn: Funktion pri Fahrzeug von auße			i.O./ durchgeführt	n.i.O. be	ehoben
Scheinwerferreinigungsa	nlage: Funktion prüfe	n	V I		
Frontbeleuchtung - Funk Fernlicht, Nebelscheinw	tion prüfen: Standlich	t, Abblendlicht,	G/		
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen					
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen			Ø		
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage			₽⁄		
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen			₩.		
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.					
Fahrzeug von unte	n		i.O./ durchgeführ	n.i.O. t	ehoben
Bremsanlage: Bremsflüs Funktionsprüfung währe		chließend			
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen			Ø		
Motor und Bauteile im M Undichtigkeiten und Bes	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen				
Getriebe, Achsantrieb u Undichtigkeiten und Bes	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen				
Dicke der Bremsbeläge hinten: Prüfen	Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und				
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen			区		

Bereifung

n.i.O. behoben

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTDlgThreeFormAction

27.08.2020