



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP025087
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT C2110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-05-12

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-03
Laufleistung	82217 km
Auftragsnummer	79486

- Wischer hinten rubbelt -> ersetzt
- Bremse HA schlechtes Tragbild -> noch i.O.
- Reifen VA Verschlissen -> ersetzt
- AFW AUFGEFÜLLT

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Bremsflüssigkeits Service
- ✓ Dieselmotorschwefelfilter
- ✓ Reduktionsmittel
- ✓ Luftfiltereinsatz

Durchgeführt von

Zemke
Schwanebecker Chaussee
16321 Bernau
Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP025087
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT C2110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-05-12

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-31
Laufleistung	53697 km
Auftragsnummer	59280
- Bremsbeläge Va verschlissen -> Beh	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Getriebeöl ☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Reduktionsmittel ☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Zemke Schwanebecker Chaussee 16321 Bernau Deutschland
------------------	--

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-31
Laufleistung	53697 km
Auftragsnummer	59280
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Getriebeöl ☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Reduktionsmittel ☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Zemke Schwanebecker Chaussee 16321 Bernau Deutschland
------------------	--

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)