

# Wartungsliste

SKODA



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
22350	3V538C	KN-PR 668	2016-08-30
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBJJ7NPXH7021800	DFCA	149500	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
SUP.COM GrAMB TD140/2	RVT	2017	2019-7-12

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>2027</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum : Prüfen und Datum eintragen <i>Kofferraum beleuchten</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1 Liter ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>3</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VAS 6161



V1.08 RDW

# Wartungsliste

SKODA



## TESTBERICHT

G&G HARDENBERG  
ZEPELINSTR. 1  
RADOLFZELL  
78315  
GERMANY  
07732-80040  
GRAF-HARDENBERG.

Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
3V538C	KN-PR 668	2016-08-30
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
DFCA	122729	
GKB	Modelljahr	Datum
RVT	2017	2018-12-18

BETRIEBS NR.  
136-39501

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

TECHNIKER

18/12/2018  
15:19

### NON-VW-BATT. TEST

BATTERIE GUT

SPANNUNG 12.56V  
MESSWERT 375 A(DIN)

TEST CODE  
JR5JC-1095K8

NENNWERT 300 A(DIN)  
TEMPERATUR 22°C

BATT. STANDORT IM FAHRZEUG  
TEST POSITION BATTERIEPOL  
BATTERIETYP NORMAL

on innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Il-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ten im Dachhimmel, Kofferraum- und beleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ltergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschanlage: Funktion und Spritzdüsen- einstellung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rbandkasten <i>Wasser</i> Prüfen und Datum eintragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit el. Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum en und Datum eintragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



n außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
g - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, er, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), ücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Panoramaschiebedach: ACHTUNG, verwendetes Spezialfett identifizieren, denn sie dürfen nicht gemischt werden. Instandhaltung Genau Genommen beachten! ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Info zum Panoramaschiebedach: Bei grauer Feststoffschmierpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und gefettet sowie der Windabweiser gereinigt werden und eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe. Bei farblosem Spezialgleitmittel darf nur eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe ohne gesonderte Berechnung durchgeführt werden. Schiebedach-Dichtung prüfen - im Fall jeder Ablösung Dichtung wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen ●	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ŠKODA



*E. Gohm*  
**1 JAHR AFFHARDENBERG**  
**MOBILITÄTSGARANTIE**  
 TMB: ja Vertragshändler  
 Zepelinstr. 1  
**1/2.576.485** Radolfzell  
 Tel. (07732) 8004-0  
 Fax (07732) 8004-55  
 Händlernr. 175 5395010  
 SAD51961201 Stand: 03/2017

## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NPXH7021800
Typbezeichnung	SUP.COM GrtAMB TD140/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2016-08-30

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-25
Laufleistung	93896 km
Auftragsnummer	19004

#### MOB GARANTIE NR:1/2.576.485

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gohm + Graf Hardenberg GmbH Zepelinstrasse 1 78315 Radolfzell Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-11-14
Laufleistung	62441 km
Auftragsnummer	16932

#### Mob-Garantie Nr.1/2.300.960

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gohm + Graf Hardenberg GmbH Zepelinstrasse 1 78315 Radolfzell Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

**ŠKODA**



**Übergabe-Inspektion**

Datum	2017-07-28
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	1
Durchgeführt von	Gohm + Graf Hardenberg GmbH Singenerstraße 17 78267 Aach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2017-04-13
Laufleistung	30384 km
Auftragsnummer	14889
Mob.-Nr.: 1/2.070252	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Gohm + Graf Hardenberg GmbH Zeppelinstrasse 1 78315 Radolfzell Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)