



# Serviceplan



# Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

TMBKE61Z8D2062654

CFHC

Fahrzeugtyp

1Z5S3Y OCT.COM CR

4X4

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor

NFR LFBH-4K4K CS 103KW CFHC

Sonderausstattung

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA

1N3 1NL HW6 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3

4A3 8L5 J1D QI6 8QU 6YO 9AK 9VJ

7Q0 8AG 8QL 8X1 4K3 B01 7MG QN2

3L3 9P1 7X2 9WB 8WV 7A0 3GA

7AL G06 L66 7P4 FOA 3S2 2UB

Datum der Auslieferung

18 10 12

**SKODA - VERTRAGSHANDLER**



**AUTOHAUS MÜLLER KG**  
**REICHENBACHER STR. 158 A**  
**D-08056 ZWICKAU**  
**TELEFON: 0375-277490**  
**HÄNDLER-NR. 65 202 50**

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in den angegebenen Zustand übernommen habe und mich über die richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers  
(siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)

# Service-Nachweis

Datum: M. M. 14 km-Stand: 22.254

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>4)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

**SKODA VERTRAGSHÄNDLER** **2 Jahre Mobilitätsgarantie.**

AUTOHAUS MÜLLER KG  
 REICHENBACHER S. R. 13  
 D-08056 ZWICKAU  
 TELEFON: 0375-277410  
 FAX: 0375-277410  
 E-MAIL: info@amk-zwickau.de

AB: KE612 822062654

**2300217**  
SAD 0968301 Stand: 01/2014

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 52.254 26.  
 km-Stand: 52.254  
 Datum: M. M. 16 3 Anzeige  
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
<sup>5)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

# Service-Nachweis

Datum: 30.11.2016 km-Stand: 49.876

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>4)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

**SKODA**  
  
 Autohaus Müller KG  
 SKODA Vertragspartner  
 Reichenbacher Str. 158 A, 08056 Zwickau  
 T 0375-277490, F 0375-2774930  
 www.skodamueller.de

Stempel des SKODA Vertragspartners

 **SKODA**

**2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: KE617802062654

**2911522**

SAD 51968301 Stand 03/2015

Nächster Inspektions/Intervall-Service:  
 km-Stand: \_\_\_\_\_ Datum: 30.11.2018 306. Anz.  
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
<sup>5)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

# Service-Nachweis

Datum: 25.10.2017 km-Stand: 63.888

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



Autohaus Müller KG  
 SKODA Vertragshändler  
 Reichenbacher Str. 158 A, 08056 Zwickau  
 T 0375-277490, F 0375-2774930  
[www.skodamueller.de](http://www.skodamueller.de)

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:  
 km-Stand:

Datum: 30.11.2018 3. Inspektion  
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Br. Ölwechsel 10/2019

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
<sup>2)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden = Seite 17.

# Service-Nachweis

Datum: 01.06.18

km-Stand: 72000

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>4)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

**SKODA** Autohaus Müller  
 SKODA Vertragshändler  
 Pilsener Str. 138A 00000  
 des SKODA-Vertragsnetzes  
 www.skodadeutschland.de



**2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: KE612JDZG269

2/3.181.617

SAD51966301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: \_\_\_\_\_

Datum: 1.6.20 Anzeig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
<sup>5)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden = Seite 19.

# Service-Nachweis

Datum: 13.09.19

km-Stand: 90915

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>a1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremssflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



Autotech Müller KG  
 SKODA VERTRAGSPARTNER  
 Hohensteinstr. 44, 41074 Zwickau  
 T 0375 277993, F 0375 277990  
 SKODA Vertragspartners



**2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: KE612002062654

**2/3.352.762**

SAD51968301 Stand: 01/2018

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall (Anzeige))

13.9.21300 Anzeige

<sup>a1</sup> Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

<sup>a2</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 21.

## Eintragungen der Werkstatt

km-Stand:

47.927

Datum:

07.10.2016

Bemerkungen:

Acht on 2326 ausgeführt



Autotehaus Müller KG  
SKODA Vertragspartner  
Rachensbacher Str. 150 A, 08256 Zwickau  
T 0375-274910, F 0375-274930  
[www.skodamueller.de](http://www.skodamueller.de)

Stempel des SKODA Vertragspartners

km-Stand: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Stempel des SKODA Vertragspartners