

Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat CC, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 rumzeuguatemager.


Legende zur Abb. 1:

- 1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- (4) Mehrausstattungen, PR-Nummern



Service-Nachweis 1					
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service		4	AdBlue®		
im Verbund	87		ATF		4
Intervall-Service inkl. Motorolwechsel	X		Dieselkraftstofffilter		4
im Verbund		₩.	DSG®: Öl und Filter		ď
Inspektions-Service		D3	Erdgasbehälter und -leitungen		ďí
Bremsflüssigkeitswechsel		<u></u>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	_	6
LongLife Motoröl verwendet	₽		Gasfilter	_	Ŕ
	_		Haldex-Kupplung; Öl		(2)
710,4.00	1)		Luftfiltereinsatz		ď
km-Stand: 30 489 Rechnungsnummer: 23	Out	\ 2		_	_
			Reifenfüllflasche		Ø
Reparaturempfehlung		X	Staub- und Pollenfiltereinsatz	X	
			Zahnriemen		ø
Kundenwunsch		図	Zündkerzen		Ø
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsga	rantie:	
				_	
(() () ()			(F) (F)		
133 / 48534 AUTO-KRAUS			133 / 48534 AUTO-KEAUSE		
48153 Münste	er		48153 Münster		
03 sams	Carto		Stempel des Volkswager	Partners	
Stempel des Volkswage	m rann	ers .	Otemper des volkswager	i r ai triers	,

22 | Serviceplan



Service-Nachweis 3					
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service		Dr	AdBlue [®]		B
im Verbund		D	ATF		Þ
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	ier	<u>_</u>	Dieselkraftstofffilter	1/2-	'
im Verbund	B		DSG [®] : Öl und Filter	<u>_</u>	ф
Inspektions-Service	dar		Erdgasbehälter und -leitungen		Þ
Bremsflüssigkeitswechsel	T/		Flüssiggasfilter (Papierfilter)		Þ
LongLife Motoröl verwendet	th		Gasfilter		
Datum: 03,21	2217	2	Haldex-Kupplung: Öl		
Datum: 03,01, km-Stand: 903	53		Luftfiltereinsatz	Þ	<u>'</u>
Rechnungsnummer: A	390	146	Reifenfüllflasche	6	Þ
Reparaturempfehlung	D'		Staub- und Pollenfiltereinsatz	þr	
	U		Zahnriemen	ū	p
Kundenwunsch		Ŷ	Zündkerzen		ø
		U			
Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)				_	_
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsga	rantie:	
			(VA) (VA)		
(32)					
132 / 1052			133 / 48534 AUTO-KRAUSE	-	
AUTO PUSE			48153 Münster		
Stempel des Volkswag	Dd		Stempel des Volkswagen	Dostana	
Stempel des Volkswag	en Parme	18	Sterriper des volkswagen	ranners	

26 | Serviceplan

Service-Nachweis 4					nala
Durchgeführt wurde: Ölwechsel-Service	ja 🗆	nein (i)	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja 🗆	nein
im Verbund	0	D T	ATF		DA.
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	Ø		Dieselkraftstofffilter		Q a r
im Verbund	図		DSG [®] : Öl und Filter		力
Inspektions-Service	(4)		Erdgasbehälter und -leitungen		Ø
Bremsflüssigkeitswechsel	(Z)		Flüssiggasfilter (Papierfilter)		Ø
LongLife Motoröl verwendet	ø		Gasfilter		⊈
Datum: 21.01.19			Haldex-Kupplung: Öl		⊈.
km-Stand: 109763			Luftfiltereinsatz		
Rechnungsnummer: AU: 20	19 am	2001	Reifenfüllflasche	П	Ø
Reparaturempfehlung)301 []	Staub- und Pollenfiltereinsatz		Ø
reportation-profitting	_	K		_	
			Zahnriemen		dr.
Kundenwunsch			Zündkerzen		Ø
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsga	rantie:	
4	7				
1			Senger Mili		
	Denote		Hammer Straße 48153 Münster		
133/48534			Tel.: C251-7989 Fax: C251-7989		
Senger Mür GmbH	1		www.c.to-sen		
48153 Mün	ster				
Stempel des Volkswag	en Partne	ers	Stempel des Volkswagen	Partners	