



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C Z HE046210	
	3G5 45Y	
2	PASSAT Var. HLBMT	
	110 kW TDI D6F	
3	CRL B	QMM
	LOK1	TO
4	BOA F94 G1A H5R JOB DN4	
	1AT 1G0 2ZD 5RQ 5SL TR1	
	3S1 8TB Q16 IBE 8GU	
	8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <b>15. SEP. 2016</b></p>  <p><b>Volkswagen AG</b> <b>EMDEN</b> <b>Fahrzeug-Vorbereitung</b></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup> <b>24. Sep. 2016</b></p>  <p><b>VOLKSWAGEN AG</b></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.9.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 26358	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018002727	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Glinde Automobile GmbH & Co. KG Audi Service 126 / 73288 32545 Bad Oeynhausen Tel. 05731/1760-0	<input checked="" type="checkbox"/> Glinde Automobile GmbH & Co. KG LongLife Mobilitätsgarantie: Audi Service 126 / 73288 32545 Bad Oeynhausen Tel. 05731/1760-0 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit, Low-Consumption
oder	
am (Datum): 9/19	am (Datum): 9/19
oder	
bei (km-Stand): 56000	bei (km-Stand):

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldeklkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>17.06.2020</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>56908</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>KFZ-Technik                  In Behme                  am Opel-Straße 2                  47 Bad Oeynhausen</b> Stempel des Fachbetriebs	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....