



Betriebsanleitung Touran

Ausgabe 11.2016



Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
64404	ST137Y	HL-MS 1008	2017-06-09
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WVGZZ1TZHW114315	DFGA	24974	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
TOURAN 2.0 CLBMT 110TI	SGG	2017	2017-11-23

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremscheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <u>2</u>	☒	☐
	☒	☐

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2018003190	Verkaufstyp 5T137Y	Kennzeichen HL-MS 1008	Zulassung 2017-06-09
Fahrgestellnummer WVGZZZ1TZW114315	MKB DFGA	Kilometerstand 58250	Sep. Geberater 28
Verkaufstyp TOURAN 2.0 CLBMT 110TI	GKB SGG	Modelljahr 2017	Datum 2018-4-23

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwischer-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln	☒	☐	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐
Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2018008103	Verkaufstyp 5T137Y	Kennzeichen HL-MS 1008	Zulassung 2017-06-09
Fahrgestellnummer WVGZZZ1TZW114315	MKB DFGA	Kilometerstand 84260	Serviceberater
Verkaufstyp TOURAN 2.0 CLBMT 110TI	GKB SGG	Modelljahr 2017	Datum 2018-8-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseineinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen ☒	☒	☐
	☒	☐

<https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTable...> 27.08.2018

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
23904459	ST137Y	HL-MS 1008	2017-06-09
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WVGZZZ1TZH114315	DFGA	114678	Müller, Oliver (DP)
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
TOURAN 2.0 CLBMT 110TI	SGG	2017	2019-2-22

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☐	☒	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☒	☒
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln	☒	☐	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐
Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐