



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE199427
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-07-04

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-12-02
Laufleistung	118302 km
Auftragsnummer	2019020657

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Getriebeöl
- ✓ Dieselmotorschmutzfilter
- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Luftfiltereinsatz
- ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Porsche M5
Szentl rinci út, 1.
1238 Budapest
Ungarn

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-12-17
Laufleistung	90321 km
Auftragsnummer	2018005030

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Dieselmotorschmutzfilter
- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Luftfiltereinsatz

Durchgeführt von

Autocarma Szerviz Kft
Gyári út 21.
2310 Szigetszentmiklós
Ungarn

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Volkswagen

Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-05
Laufleistung	59644 km
Auftragsnummer	2018002299
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Getriebeöl ☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autocarma Szerviz Kft Gyári út 21. 2310 Szigetszentmiklós Ungarn
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-12-21
Laufleistung	29980 km
Auftragsnummer	2017005562
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Autocarma Szerviz Kft Gyári út 21. 2310 Szigetszentmiklós Ungarn
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-06-27
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	2017802660
Durchgeführt von	Autohaus Jung GmbH Riemenstraße 19+22 74906 Bad Rappenau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)