



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVWZZZ3C z GE161222										☐
	☐	3G5 39T										☐
2	☐	PASSAT Var. CLBMT										☐
	☐	176 kW TDI D7A										☐
3	☐	CUA A										☐
	☐	LB8R										☐
	☐	RCG										☐
	☐	TO										☐
4	☐											☐
	☐	B0A F97 G1D H4H J2D DK9										☐
	☐	- 1AT 1G0 2ZD 5RQ 5SL T										☐
	☐	3FU 3S2 8TB Q16 I8H 8GU										☐
	☐	8RM 1LA L09 OYG G11 7MM										☐
	☐											☐
	☐											☐
	☐											☐
	☐											☐

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Menü-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  141/64335 MAHAG Olympiapark 80992 München 15. März 2016 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  141/64335 MAHAG Olympiapark 80992 München 22. März 2016 Stempel des Volkswagen Partners
---	--



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.11.16	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☐
bei km-Stand: 29567	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 136/47970 Volkswagen Zentrum Nürnberg- Merionberg GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/47970 Volkswagen Zentrum Nürnberg- Merionberg GmbH
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Pollenfilter am (Datum): 03/18 oder bei (km-Stand): 60 000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.7.18	☐ / ☐ Zahnriemen
	☐ / ☐ Zündkerzen
	☐ / ☐
bei km-Stand: 57470	☐ / ☐
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum): 03/19
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Bremsflüssigkeitsservice durchgeführt
am 19.03.2019
bei 71883 km

Autohaus Neufahrn
GmbH & Co. Betriebs KG
Ludwig-Erhard-Str. 15
85375 Neufahrn

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselpartikelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.01.20	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 87472	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 53495	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  141 / 49948 Auto Leitz GmbH 93426 Roding Stempel des Fachbetriebs	LongLife Motorölgarantie:  141 / 49948 Auto Leitz GmbH 93426 Roding Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige
oder

am (Datum): 01/2021

oder

bei (km-Stand): 117000

Zusatzarbeiten

Staub & Pollenfilter

am (Datum): 07/2020

oder

bei (km-Stand): 117000