



Nutzfahrzeuge

Garantie

Serviceplan

Nutzfahrzeuge

Deutsche Ausgabe 11.2015



Nutzfahrzeuge

Informationen
rund um die Uhr.

0800 - VOLKSWAGEN
0800 - 8 6 5 5 7 9 2 4 3 6

Sie haben eine Frage? Sie möchten Informationen?
Außerhalb Deutschlands * wählen Sie bitte
0 - 0800 - 8655792436 oder +49 - 5361 - 2759801.
*Es können Kosten entstehen.

Informationen
rund um die Uhr.

0800 - VW SERVICE
0800 - 8 9 7 3 7 8 4 2 3

Panne? Unfall? LongLife Mobilitätsgarantie.
Wir kommen wie gerufen.
Außerhalb Deutschlands * wählen Sie bitte
0 - 0800 - 897378423 oder +49 - 5361 - 2759999.
*Es können Kosten entstehen.

Serviceplan:
Nutzfahrzeuge
Stand: 18.08.2015
Teile-Nr.: SG0012701SA



SG0012701SA

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> DSG®: Getriebeöl
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkopplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahriemen
Service durchgeführt am: 5.5.17	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 36062	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 13695	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  13644598	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/44598
	Volkswagen Zentrum 136/44598 Volkswagen Zentrum 136/44598 Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners




Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
-

Mängel festgestellt? _____



Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge
Partners

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> DSG®, Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahriemen
Service durchgeführt am: bei km-Stand:	09.09.18 14080
Rechnungsnummer:	145823
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	 143/1665 Auto Wörner 91315 Rödental Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Ihr nächster Service-Termin □ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? oder am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 4 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer
<input type="checkbox"/> Beule/Delle
<input type="checkbox"/> Lackschaden
<input type="checkbox"/> Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

SG00127015A

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge
Partners