

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, Z. Fahrzeugtyp, Motoneistung, Gethece, 3: Motorkennbuchtabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



Volkswagen Automobile Hannover GmbH

Podbielskistraße 306 30655 Hannover Telefon (05 11) 5 47 40 -0 Telefax (05 11) 5 47 94 23 Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)



Volkswagen Automobile Hannover GmbH

Podbielskistraße 306 30655 Hannover Telefon (05 11) 5 47 40 -0 Telefox (05 11) 5 47 94 23

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 🗗 Ölwechsel-Service	□/ A AdBlue®
¶//□ Inspektion	□/yl Bremsflüssigkeit
	□ /
□ / d mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ ☐/ ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□/¬ Haldexkupplung: Öl
□ / ★ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/ Å Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / d Luftfiltereinsatz
□/	□ / ¼ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / / Staub- und Pollenfiltereinsatz
20 42 3-46	□ / ⊈ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 27,11.10116	□ / d Zündkerzen
bei km-Stand: 32635	_/
Rechangenummer: Lalle, 53989	0/0
Service durchgeführt von: 126 47848 Stempel des Fachbetriebs GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie: ALROI 126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH 32403 Minden Tel 05 717 89 87-0 Stempel des Volkswagen Partners
hre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder m (Datum):	Polle-Filty Jury
der ,	oder
ei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / t Ölwechsel-Service	□ / d AdBlue®
Inspektion	□ / math Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / t Dieselkraftstofffilter
ip // □ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🖟 Getriebeöl: DSG®, ATF
v / □ LongLife Motoröl verwendet	☐ / 頂 / Haldexkupplung: Öl
Corrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / tp/ Keilrippenriemen
☐ / ∯ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / tv Luftfiltereinsatz
□ / ὑ Reparaturempfehlung	□ / □ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / □ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02 10 17	□ / 🖫 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 12,10,17	□ / d Zündkerzen
bei km-Stand: 64.296	o/o
Rechnungsnummer: # 38928	o/o
Service durchgeführt von: 126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH	LongLife Mobilitatsgarantie: 126 / 47848 Autohaus Glinicke GmbH 32423 Minden
Stempel des Fachbetriebs 32423 Minden 05 71 / 88 87-0	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	am (Datum): 10 [2017
oder	oder g o o o
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90-900

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
P/□ Inspektion	□ / □ Bremsflüssigkeit
III / □ mit Motorölwechsel	⊅ □ Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG [®] , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ /
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
✔ □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	♥ □ Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / ② Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3,9,2018	□ / 🌠 Zahnriemen
Service during ciamit am.	□ / ▼ Zündkerzen
bei km-Stand: 96071	_/
Rechnungsnummer: 201800 5246	_/
Service durchgeführt von: 126 / 47848 Autohaus Glinicks GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie: 126 / 47848 Automaus Glinicke Grabh
Stempel des Fachbetriebs 71.743.874	Stempel des Volkswagen Partners

	101.03
Ihre nächsten Service-Termine	Name and the Control of the Control
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Anach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):09/19	am (Datum): 12/19
oder hei (km-Stand): 120,000	oder bei (km-Stand): 1201.000

oder

bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□	□ / □ AdBlue®
a7 Inspektion	☑/□ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / □ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
270 LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / □ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2304.2019	□ / □ Zahnriemen
Service durchigerant ann.	Zündkerzen
bei km-Stand: 125603	o/o
Rechnungsnummer: 27090	0/0
Stempel des Fachbetrie Vichert 22761 Harnburg	123 / 72834 Auto Wichert Stermerdes Volkswagen for ners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):

oder

bei (km-Stand):