

Ihr ŠKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLH7NPSH7030B4
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TDT10/2.0M6A
Datum der Auslieferung	2016-09-29

Inspektion

Datum	2020-03-11
Laufleistung	66033 km
Auftragsnummer	9970
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Meisterhaft Autoreparatur Hubert Ortner Lindenstraße 3 84332 Hebertsfelden DE
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein

Ihr ŠKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLH7NP5H7030134
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TDT10/2.0M6A
Datum der Auslieferung	2016-09-29

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2019-10-31
Laufleistung	58753 km
Auftragsnummer	9545
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none">✓ Bremsflüssigkeits Service✓ Öl f Allradkupplung✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Meisternaft Autoreparatur Hubert Ortner Lindenstraße 3 84332 Hebertsfelden DE Wein
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLH7NP5H7030134
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.0M6A
Datum der Auslieferung	2016-09-29

Inspektion

Datum	2019-03-25
Laufleistung	46978 km
Auftragsnummer	2019302713
Mob.-Nummer: 1/2.998.630	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autohaus Ostermaier GmbH Landshuter Straße 160 84307 Eggenfelden Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-04-13
Laufleistung	28963 km
Auftragsnummer	2018302144
MOB: 1/2.287.916	
Durchgeführt von	Autohaus Ostermaier GmbH Landshuter Straße 160 84307 Eggenfelden Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)