

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger





Abb. 1: Fanrzeug-Igentifizierungsnummer; 2: Fanrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



| Ja / Nei | n. Durchgeführt wurde: | Ja / Ne | ein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: | |
|-----------------|---|---------------------|--|--|
| X /0 | Ölwechsel-Service | ال ا | AdBlue® | |
| X / 🗆 | Inspektion | □ / Q | Bremsflüssigkeit | |
| ⊅ ∕ □ | mit Motorölwechsel | -/ 2 | Dieselkraftstofffilter | |
| □ /½ | mit erweitertem Inspektionsumfang | □ / p | Getriebeöl: DSG [®] , ATF | |
| 9 10 | LongLife Motoröl verwendet | 0/6 | Haldexkupplung: Öl | |
| 0/6 | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | 0/9 | Keilrippenriemen | |
| 0/5 | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | 0/0 | Luftfiltereinsatz | |
| □/ Q | Reparaturempfehlung | - / p | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) | |
| □ / > | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | 016 | Staub- und Pollenfiltereinsatz | |
| Service | durchgeführt am: 13.4.14 | - / 5 | Zahnriemen | |
| bei km- | -Stand: 30596 | ترا ت | Zündkerzen | |
| Rechnu | ingsnummer: | 0/0 | | |
| | AUTOHAUS SEIFERT el des Fachbetriebs | | Longbile Mobilitätsgarantie: AUOI 146 / 79634 AUTOHAUS Stempel des Volkswagen Partners | |
| | chsten Service-Termine | | 09456 Annaberg-Buchholz | |
| Service | e-Ereignis | Zusatzai | rbeiten | |
| оder | Service-Intervall-Anzeige | | | |
| am (Da | Datum): | | am (Datum): | |
| oder | | oder | | |
| bei (km | n-Stand): | bei (km- | Stand): | |
| | | ,, | - ····/, ······························· | |

| a / ivein. | Durchgeführt wurde: | Ja / Nein | . Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---------------|---|-----------------|--|
| (0 | Ölwechsel-Service | u/ % | AdBlue® |
| \$ / 🗆 | Inspektion | u/ % | Bremsflüssigkeit |
| 3 ∕□ | mit Motorölwechsel | □ /% | Dieselkraftstofffilter |
| 3/0 | mit erweitertem Inspektionsumfang | X /0 | Getriebeöl: DSG [®] , ATF |
| % - | LongLife Motoröl verwendet | □\ & | Haldexkupplung: Öl |
| | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | 1 | Keilrippenriemen |
| % ′□ | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | □ / B | Luftfiltereinsatz |
| □ \ B | Reparaturempfehlung | □\ ૹ | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | 8 /0 | Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service | durchgeführt am: 16.02 18 | -/ & | Zahnriemen |
| bei km- | Stand: \$3.86.1 | □\ \$ | Zündkerzen |
| 1 | ngsnummer: 1000 18446 | ۵1 8 | 146 / 79634 |
| | durc ngeführt von: 146 / 79634 OWD Audl Service Selfert el des Fachbetriebs Gewerbering 1 | | LongLife bilitätsgarantie: Audi Service Service Stenfiserteeir oolkswagen Partners 09456 Annaberg-Buchholz |
| Ihre nä | chsten Service-Termine | | |
| Service | e-Ereignis | Zusatzar | beiten |
| oder | Service-Intervall-Anzeige | ••••• | |
| am (Da | atum): | am (Datı | ım): |
| oder | | oder | |
| = 110 | n-Stand): | bei (km- | Stand): |

| 7 Nein. | Durchgeführt wurde: | Ja / Nei | n. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|-------------|--|-----------------|--|
| (0 | Ölwechsel-Service | □ / 8 | AdBlue [®] |
| 7 🗆 | Inspektion | 0 \ % | Bremsflüssigkeit |
| (| mit Motorölwechsel | 80 | Dieselkraftstofffilter |
| 118 | mit erweitertem Inspektionsumfang | 0 \ % | Getriebeöl: DSG [®] , ATF |
| (0 | LongLife Motoröl verwendet | 0/ | Haldexkupplung: Öl |
| 1/8 | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □\ 8 | Keilrippenriemen |
| 3′□ | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | 3 70 | Luftfiltereinsatz |
| 8 \c | Reparaturempfehlung | 018 | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| 3/8 | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | □/ & | Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service | durchgeführt am: 25.02, 19 | 01 8 | Zahnriemen |
| bei km- | Stand: 93.329 | □\ 8 | Zündkerzen |
| Rechnu | ngsnummer: 146 / 79634 | u/ & | 146 / 79634 |
| | Audi Service Selfert Autonaus el des Fachbetriebsing 1 1 09456 Annaberg-Buchholz | | LongLif Audi Service Service Service Stemper authorized Service Service Stemper authorized Service |
| Ihre nä | ichsten Service-Termine | | |
| | e-Ereignis | Zusatzar | beiten |
| oder | n Service-Intervall-Anzeige | | |
| am (Da | atum): | am (Datu | m); |
| oder | | oder | |
| ha: //er | n-Stand): | | tand): |

| Ja / Nei | n. Durchgeführt wurde: | Ja / Nei | n. Zusatzarbeiten – Wechsel von: | |
|--|---|-----------------|---|--|
| 8 7 🗆 | Ölwechsel-Service | □ /¾ < | AdBlue® | |
| X 10 | Inspektion | X / 0 | Bremsflüssigkeit 25, 8, | |
| % /0 | mit Motorölwechsel | - / % | Dieselkraftstofffilter | |
| 2 10 | mit erweitertem Inspektionsumfang | % /0 | Getriebeöl: DSG®, ATF Cerembering 1 09456 Annaberg | |
| 8 \0 | LongLife Motoröl verwendet | · X | Haldexkupplung: Öl | |
| u/ ¥ | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □ \ 8 | Keilrippenriemen | |
| 6 40 | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | 3 /0 | Luftfiltereinsatz | |
| | Reparaturempfehlung | □/ % | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) | |
| □/ % | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | 8/0 | Staub- und Pollenfiltereinsatz | |
| Service o | durchgeführt am: 20.02. 2020 | □/ 8 ⁄ | Zahnriemen | |
| bei km-S | 725.355 | □/ % | Zündkerzen | |
| Rechnungsnummer: | | 0/8 | Postance | |
| | durchgeführt von 146 / 79634 OWD Audl Service des Fachbetriebs | | LongLife Mobilitets garantie: Audi Service Stempel des Volkswagen Partners Seweibering 1 | |
| Ihre näc | 69456 Annaberg-Buchholz hsten Service-Termine | | 09456 Annaberg-Buchholz | |
| Service 2. c.g | | Zusatzar | beiten | |
| nach Service-Intervall-Anzeige oder | | | | |
| am (Datum): | | am (Datum): | | |
| oder | | oder | | |
| bei (km-Stand): | | bei (km-Stand): | | |