



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE107315 3G5 48Y	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI D6F	<input type="checkbox"/>																																
3	DFC A PZP LI7F TO	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="1"> <tr> <td>—</td> <td>B0A</td> <td>F94</td> <td>G1A</td> <td>H4H</td> <td>J2D</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L35</td> <td>0YD</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	—	B0A	F94	G1A	H4H	J2D	DE5			1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1	3FU	3S1	8TB	QI6		I8E	8GV		8RM		1ZA	L35	0YD	G01	7MM		<input type="checkbox"/>
—	B0A	F94	G1A	H4H	J2D	DE5																												
	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
3FU	3S1	8TB	QI6		I8E	8GV																												
8RM		1ZA	L35	0YD	G01	7MM																												

BTT-0807

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>17. NOV. 2015</p>  <p><b>Volkswagen AG</b> EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>25. Nov. 2015</p>  <p>VOLKSWAGEN AG</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) In Deutschland muss zuerst eintritt

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>1.12.16</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>33074</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH</b> Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Betriebsnummer: 123/21377	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH</b> Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Betriebsnummer: 123/21377
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>Dec. 2017</b> oder bei (km-Stand): <b>63074</b>	<b>Inspektion m.d. Zwischendek</b> am (Datum): <b>Dec. 2017</b> oder bei (km-Stand): <b>63074</b>

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.12.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60571	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 43137	<input checked="" type="checkbox"/> U.V.V. Probe
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Ottensheim GmbH Bayerstraße 1 21074 Ottensheim Tel. 0421 2301-100 Telefax 0421 2301-6177 E-Mail: service@vw-ottensheim.de	<input type="checkbox"/> .....
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Ottensheim GmbH Bayerstraße 1 21074 Ottensheim Tel. 0421 2301-100 Telefax 0421 2301-6177 E-Mail: service@vw-ottensheim.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	Inspekt am (Datum): 11/2018
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): 30000

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.09.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90800	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #49011	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schiebegriff geölt
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Abteile geprüft
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH</b> Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Betriebsnummer: 123/21377 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH</b> Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Betriebsnummer: 123/21377 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/15 oder bei (km-Stand): 120.800	UVV und Bremsfl. am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.09.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 122 927	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 46246	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UVV-Prüf
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Betriebsnummer: 123/21377	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH Bremer Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Zusatzarbeit am (Datum): Sep. 2020 oder bei (km-Stand): 152 927
oder	
am (Datum): Sep. 2020	
oder	am (Datum): Sep. 2020
bei (km-Stand): 152 927	oder
	bei (km-Stand): 152 927