



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	wvwzzz3C z HE199154 3G5 35Y	
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F	
3	CRL B LR7H-----	SGG T0
4	BOA F86 G1A H3Y J2D DN4 - 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB QI6 I8E 8GU 8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



**Hahn Automobile**  
Volkswagen  
33677  
13-R. Hilt

20.06.17

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>





**Hahn Automobile**  
Volkswagen  
33677  
13-R. Hilt

23.06.17



# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>28.5.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>29087</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Recht VW Partner  136/71951	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>  136/71951
Service durchgeführt von: <b>Autohaus MÜSCHLER</b> 78727 Oberndorf / N. Inh. Thomas Hafner Rottweiler Str. 2 Stempel des Fachbetriebs Tel.: 07423/ 81091-30 Fax-39	Longlife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus MÜSCHLER</b> 78727 Oberndorf / N. Inh. Thomas Hafner Stempel des Volkswagen Partners Rottweiler Str. 2 Tel.: 07423/ 81091-30 Fax-39
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... <b>05/20</b> ..... oder bei (km-Stand): ..... <b>59000</b> .....	<b>Bremsflüssigkeit</b> ..... am (Datum): ..... <b>06/20</b> ..... oder bei (km-Stand): .....



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE199154
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-06-21

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-09
Laufleistung	90000 km
Auftragsnummer	29142-01
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Mutschler Rottweiler Straße 2 78727 Oberndorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-29
Laufleistung	55544 km
Auftragsnummer	168A91
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Mutschler Rottweiler Straße 2 78727 Oberndorf Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)