

Simon Wies

-984



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z	GE118984	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3G5	39T	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var.	CLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	176 kW	TDI D7A	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CUA A	RCG	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LH5X	TO	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	B0A F94 G1D H4H J0B DK9	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	1AT 1G0 1XX	5RQ 5SL TS3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	3S2 8TB Q16	I8E 8GU
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8RM	1LA L09 0YF	G11 7MM
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="text-align: center;">  <p>187/48305 MAHAG 31069 München</p> <p><i>10.02.15</i></p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <div style="text-align: center;">  <p>187/48305 MAHAG 31069 München</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.09.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/> .....
bei km-Stand: 30055	<input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Auto Brucker GmbH</b> Volkswagen Partner Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Stempel des Fachbetriebs DE 22555	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Auto Brucker GmbH</b> Volkswagen Partner Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555 Stempel des Volkswagen Partners

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/17 oder bei (km-Stand): 60000	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>19.05.17</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>61075</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Auto Brucker GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555 Stempel des Fachbetriebs	<b>Auto Brucker GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>05.11.17</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>07.02.2018</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>92173</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Auto Brucker GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>Auto-Brucker GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> LongLife Mobilitätsgarantie Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>02/19</b>	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): <b>120000</b>	oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.11.18	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 123806	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Auto Brucker GmbH</b> Volkswagen Partner Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Auto Brucker GmbH</b> Volkswagen Partner Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.06.2019	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 153732	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #45346	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UVV
Service durchgeführt von: <b>AHG GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Weimarer Straße 71-75 99867 Gotha Telefon +49 3621 4504-0 Telefax +49 3621 4504-161 info@ahg-online.de Betriebsnummer 78433	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wischblätter <b>AHG GmbH</b> LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Partner</b> Weimarer Straße 71-75 99867 Gotha Telefon +49 3621 4504-0 Telefax +49 3621 4504-161 Info@ahg-online.de Betriebsnummer 78433
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<input type="checkbox"/> Kraftstoff-/Luftfilter
am (Datum): 06.12.2020	am (Datum): 11.12.2020
oder	oder
bei (km-Stand): 183732	bei (km-Stand): 180.000

# Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.03.2020	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 184208	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 14345	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>AHG GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Weimarer Straße 71-75 99867 Gotha Telefon +49 3621 4504-0 Telefax +49 3621 4504-161 Stempel des Partners Info@ahg-online.de	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>AHG GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Weimarer Straße 71-75 99867 Gotha Telefon +49 3621 4504-0 Telefax +49 3621 4504-161 Stempel des Volkswagen Partners Info@ahg-online.de
Ihre nächste Service-Termine	Betriebsnummer
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/2021 oder bei (km-Stand): 214000	Bremsflüssigkeit am (Datum): 06/2021 oder bei (km-Stand):