

MOLL GRUPPE
AUTO PERFORMANCE

Achtung!
Wartung und Verschleiß
über VW / Audi Leasing

Vertragsnr.: 7088680

Kennzeichen: NE-77 2005



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger



1	WVG ZZZ 1T z HW108982	<input type="checkbox"/>																																																								
	5T1 37Y																																																									
2	TOURAN 2.0	CLBMT <input type="checkbox"/>																																																								
	110 KW TDI D6F	<input type="checkbox"/>																																																								
3	DFGA	SGG <input type="checkbox"/>																																																								
	LC9XL	BG <input type="checkbox"/>																																																								
4	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>B0A</td> <td>C1E</td> <td>G1A</td> <td>HS4</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0BP</td> <td>3S2</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV 8ZQ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td></td> <td>G04</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td></td> <td>4I2</td> <td>N0R</td> <td>5MJ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8RM</td> <td>2JP</td> <td>E0A</td> <td>0AL</td> <td>0BP</td> <td></td> <td>2G5</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1JA</td> <td>L09</td> <td>0YE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H	<input type="checkbox"/>	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	<input type="checkbox"/>	0BP	3S2	3U2	QG1		I8E	8GV 8ZQ	<input type="checkbox"/>	1KE	1ZA	-		G04	7MM		<input type="checkbox"/>	0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ	<input type="checkbox"/>	8RM	2JP	E0A	0AL	0BP		2G5	<input type="checkbox"/>	1JA	L09	0YE				
<input type="checkbox"/>	B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H																																																			
<input type="checkbox"/>	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																																			
<input type="checkbox"/>	0BP	3S2	3U2	QG1		I8E	8GV 8ZQ																																																			
<input type="checkbox"/>	1KE	1ZA	-		G04	7MM																																																				
<input type="checkbox"/>	0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ																																																			
<input type="checkbox"/>	8RM	2JP	E0A	0AL	0BP		2G5																																																			
<input type="checkbox"/>	1JA	L09	0YE																																																							

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Antekowit Mobil Konzepte GmbH Volkswagen Partner Käufingerstraße 2 83044 Kiefer Telefon: +49 89 21 31 90 00 Telefax: +49 89 21 31 90 01 www.vw-mobil.de Bsp-Nr. 112/2171</p> <p>22.6.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Antekowit Mobil Konzepte GmbH Volkswagen Partner Käufingerstraße 2 83044 Kiefer Telefon: +49 89 21 31 90 00 Telefax: +49 89 21 31 90 01 www.vw-mobil.de Bsp-Nr. 112/2171</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.1.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29928	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  146/70009 Autohaus RUDOLPH GmbH Kirschweg 1 06632 Freyburg Stempel des Fachbetriebs 88-0	LongLife Mobilitätsgarantie:  146/70009 Autohaus RUDOLPH GmbH Kirschweg 1 06632 Freyburg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1/19 oder bei (km-Stand): nach Herzog am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: <u>DSG</u> , ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>15.08.2018</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>61145</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>2356</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>UVV</u>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
 Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Mücheln Mücheln Straße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsbedra 3	 Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Mücheln Straße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsbedra 3
Ihre nächsten Service-Termine	Stempel des Volkswagen Partners
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>08/2019</u> oder bei (km-Stand): <u>91000</u>	Sup. Zierele + Luftfilter am (Datum): <u>08/2019</u> oder bei (km-Stand): <u>91000</u>

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.03.2019	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 908514	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Müchelnstraße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsbedra	 Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Müchelnstraße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsbedra

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/21 oder bei (km-Stand): 120000km	Inspektion 06/19 am (Datum): 03/20 BFK oder bei (km-Stand): 120000km

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.9.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 11972014	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 008243	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Müchelnor Straße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsberg	LongLife Mobilitätsgarantie:  Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Müchelnor Straße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des VAG-Service Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder

am (Datum): 09/21

oder

bei (km-Stand): 15000014

Zusatzarbeiten



Inspektion

am (Datum): 09/20

oder

bei (km-Stand): 15000014

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>15.04.20</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>150323 km</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">  Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Mühlenstraße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsbedra </div>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> LongLife Mobilitätsgarantie:  Service Partner 21469 Autohaus im Geiseltal GmbH Mühlenstraße 10 Tel.: 034633 / 3040 06242 Braunsbedra </div>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>04/22</i> oder bei (km-Stand): <i>180000 km</i>	<i>Insp. Öl</i> am (Datum): <i>04/21</i> oder bei (km-Stand): <i>180000 km</i>