



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fahrgestellnummer | TMBJH9NP8J7537943 |
| Typbezeichnung | SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A7F |
| Datum der Auslieferung | 2017-12-21 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2020-08-27 |
| Laufleistung | 149612 km |
| Auftragsnummer | 2020004045 |
| Mobi.-Nr. 1/3.862.926 1Jahr | |
| Durchgeführt von | Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



ŠKODA

TMBJH9NP8J7537943

1/3.862.926

SAD51961201 Stand 11/2019

Eintragung der Werkstatt

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2019-11-19 |
| Laufleistung | 119343 km |
| MOBILITÄTNR 1/3.245.894 | |
| Durchgeführt von | Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fahrgestellnummer | TMBJH9NP8J7537943 |
| Typbezeichnung | SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A7F |
| Datum der Auslieferung | 2017-12-21 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|--|
| Datum | 2019-05-09 |
| Laufleistung | 85699 km |
| Auftragsnummer | 2019002296 |
| Mobilitätsgarantienummer 1/2.990.981/1Jahr | |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| Durchgeführt von | Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JH9NP8J7537943

1/2.990.981

06/2018

5221180

Richard Stein
GmbH & Co. KG
51645 Gummersbach

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Datum | 2018-10-04 |
| Laufleistung | 57005 km |
| Auftragsnummer | 2018005801 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von | Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |



Eintragung der Werkstatt

| | |
|--|--|
| Datum | 2018-04-23 |
| Laufleistung | 27159 km |
| AKTION 94K1 KRITERIUM 01 DURCHGEFÜHRT | |
| Durchgeführt von | Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KG Am Stadtholz 54 33609 Bielefeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2018-04-23 |
| Laufleistung | 27159 km |
| Auftragsnummer | 2018002775 |
| *MOB.GAR.NR.:1/2.450.962 | |
| Durchgeführt von | Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KG Am Stadtholz 54 33609 Bielefeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Übergabe-Inspektion

| | |
|-------------------------------------|---|
| Datum | 2017-12-15 |
| Laufleistung | 0 km |
| Auftragsnummer | 06 Hahn |
| Durchgeführt von | Mosolf Dettinger Straße 157-159 73230 Kirchheim/Teck Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |