



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVWZZZ	AU	Z	HW534942	☐
	☐	AM1	36X			
2	☐	Sportsvan 2,0	CLBMT			☐
	☐	110 KW TDI	M6F			☐
3	☐	CRLB		PGT		
	☐	LA5J		67		
4	☐					
	☐	B0A	C2L	G0K	HH7	J2D DN4 Q2J
	☐	V1P	1AT	1G6	2ZH	1NL 5RQ 5SL TR1
	☐	0BN	3S0	3U1	QI6	I8E 8GU 8ZQ
	☐	1KE	1ZE	-		G05 7MM
	☐	0Y1	4UP	4X4	4R4	4I2 N2Z 7TC
	☐	8RM	2JD	E0P	0AE	0BN 2G5
	☐	1JA	L07	0YE		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 22. NOV 2016  Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 27. NOV. 2016  Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieseldruckstoppfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Halbdickschicht: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31. AUG. 2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29605	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 77-10476	☐ / ☐
Service durchgeführt von:   142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH Stempel des Fachhändlers Tel. 09524/82250	LongLife Mobilitätsgarantie:   142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH Stempel des Volkswagen Partners Tel. 09524/82250

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieseldruckstoffsfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldekupplung: Öl
☒ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☒ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.05.18	☒ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 56849	☒ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 18-5565	☒ / ☐
Service durchgeführt von:  Audi 142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09324/82250	LongLife  Qualitätsgarantie: 142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Stempel des Fachbetriebs: Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	☒ nach Anzeige am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbdexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.03.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 86 414	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 119-2556	☐
Service durchgeführt von: Audi 142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09524/82250	☒ LongLife Mobilitätsgarantie: 142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09524/82250
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZHWS34942
Typbezeichnung	Sportsvan 2,0CLBMT 110FTDIM6F
Datum der Auslieferung	2016-11-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-10-05
Laufleistung	141023 km
Auftragsnummer	2020010830
Durchgeführt von	142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09524/82250
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-10-24
Laufleistung	114835 km
Auftragsnummer	2019012358
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09524/82250
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)