Serviceplan
Volkswagen
Serviceplan Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ3CZHP027191 DFCA

3G548R

1 3G548R PASSAT Var. HLBMT 140 KW
SFV LC9X TO TDI D6A DFCA

2 X0A B0A F96 G0R H4H J2D DE5 Q4H
V0A 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S1 8T8 QI6 I8E 8GV

3 1ZA L35 0YF G01 7MM

1JI

4

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
06.04.17	25.04.17
Auto-Müller GmbH & Co. KG Hessenstrasse 1 D-35625 Hütteberg www.auto-mueller-online.de Auto-Müller	Auto-Müller GmbH & Co. KG Hessenstrasse 1 D-35625 Hütteberg www.auto-mueller-online.de Auto-Müller
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☒ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.11.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 27.587		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 6086		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

AUTO-MÜLLER GmbH & Co. KG
35625 Hüttenberg-Rechtenbach
Telefon 06441/9797-0
142/44351

AUTO-MÜLLER GmbH & Co. KG
35625 Hüttenberg-Rechtenbach
Telefon 06441/9797-0
142/44351

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

◁

G001270 1SE

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☒ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.06.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 57504		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4279		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 142/44741 Auto Bödeker 63619 Butzbach Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Betr.-Nr. 142/44741 Mobilitätsgarantie Stempel des Volkswagen-Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 06.19 **oder** bei (km-Stand): 87000	Unfl. am (Datum): 06.19 **oder** bei (km-Stand): 87000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☒ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☒ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.01.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 85444		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 126		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen-Partners	

Autohaus Weber GmbH Gutzbach 141

Betr.-Nr. 142/44741 Mobilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	DSG / erw. Umfang am (Datum): 07/20 **oder** bei (km-Stand): 147.000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☑ / ☐	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☐ / ☑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.07.20		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 145758		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A1254		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Auto Velte Service, Marburger Straße 30, 35216 Biedenkopf, 0 64 61 92 93 60, 0 64 61 92 93 69, Betriebsnummer 150/21259		LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Velte Service, Marburger Straße 30, 35216 Biedenkopf, 0 64 61 92 93 60, 0 64 61 92 93 69, Betriebsnummer 150/21259	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 07/21 **oder** bei (km-Stand): 175754	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner