Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3CZHP013093 CRLB

3G535Y

2 3G535Y PASSAT Var. CLBMT 110 KW
SGG LA7W TO TDI D6F CRLB

3 X0A B0A F86 G1A H3Y J2D DN4 Q2J
V0A 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8T8 QI6 I8E 8GU
1ZA L34 0YB G01 7MM

4 1JA

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
10. Nov. 2016 Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Volkswagen-Servicepartner Betrieb: Harburg Großmoorbogen 1 21079 Hamburg Telefon (040) 766 07-0 Telefax (040) 766 07-103 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 20907	17.11.16 Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Betrieb: Elmsbüttel Fruchtallee 29 20259 Hamburg Telefon (040) 431 72-0 Telefax (040) 431 72-704 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 44989
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29916		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 1.7.2017		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: auto-haus höper GmbH, Im langen Winkel 2-4, 29308 Winsen / Aller, Tel. (0 51 43) 98 96-0 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ~~ATF~~
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.02.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 60197		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 201087		☐ / ☐	X.....
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Autohaus Höper GmbH Im Langen Winkel 2 29308 Winsen / Aller Telefon 05143/98960 info@autohaus-hoeper.de		**Autohaus Höper GmbH** Im Langen Winkel 2 29308 Winsen / Aller Telefon 05143/98960 info@autohaus-hoeper.de über Real Garant	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 90000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.10.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 90685		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 202705		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	

Autohaus Höper GmbH
Im Langen Winkel 2
29308 Winsen / Aller
Telefon 05143/98960
info@autohaus-hoeper.de

Autohaus Höper GmbH
Im Langen Winkel 2
29308 Winsen / Aller
Telefon 05143/98960
info@autohaus-hoeper.de
über
Real Garant

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 120000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28 11 19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 147570		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 205597		☐ / ☐	✓ .....
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	

Autohaus Höper GmbH
Im Langen Winkel 2
29308 Winsen / Aller
Telefon 05143/98960
info@autohaus-hoeper.de

Autohaus Höper GmbH
Im Langen Winkel 2
29308 Winsen / Aller
Telefon 05143/98960
info@autohaus-hoeper.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Service
oder	
am (Datum): 11/2020	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 177500	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.09.2020		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 177512		☐ / ☒	Zündkerzen
~~Rechnungsnummer~~ Auftrag: 23017999		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: 124/24066 DOST AUTOMOBILE GMBH 31135 HILDESHEIM Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 124/24066 DOST AUTOMOBILE GMBH 31135 HILDESHEIM Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner