

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/\$ AdBlue ^e
/ Inspektion	□ 💫 Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ਓ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / € Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/& Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /� Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.08. 2017	□ // Zahnriemen
pei km-Stand: 34623	Zündkerzen
Rechnungsnummen # 1052	X'0 UV
22384 bhg Autohandels-	LongLife Motilities grantie: 22384 bhg Autobandels-
gesell-haft mbH Stempel des Fachbetriebs	gesellschaft mbH Stempel அது ஜூks அவுவு Pariners

Ihre nächsten Service-Termine	A service of the serv	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01/20/8	inspertion am (Datum): OF LOR	
oder bei (km-Stand): 60.00	oder bei (km-Stand):	

Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0/4	Ölwechsel-Service	0/1	AdBlue [®]
10	Inspektion	0/8	Bremsflüssigkeit
10	mit Motorölwechsel	0/9	Dieselkraftstofffilter
10	mit erweitertem Inspektionsumfang	2/0	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
2/0	LongLife Motoröl verwendet	0/0	Haldexkupplung: Öl
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/4	Keilrippenriemen
V-0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/4	Luftfiltereinsatz
1/4	Reparaturempfehlung	010	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
14	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	1 /0	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 06.07-2018	0/1	Zahnriemen
bei km-S	tand: 63 891	0/x	Zündkerzen
Rechnun	gsnummer: 3432	K /0	
Service o	lurchgeführt (1)		LongLife (Signantie:
	22384	101	22384
	bhg Autohandels- gesellschaft mbH		bhg Autohandels- gesellschaft mbH
Stempel	des Fach 8628s Rottweil		Stem 78628 Rollswetten Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 2019	am (Datum): 70019
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/♥ Ölwechsel-Service		-/ X	AdBlue®
¥/□ Inspektion		-/ *	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel		X /0	Dieselkraftstofffilter
□/ ★ mit erweitertem Inspekti	ionsumfang	-1×	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
LongLife Motoröl verwer	ndet	0/4	Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichthei Erdgasanlage	tsprüfung der	014	Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfe	r-Einstellung	X /0	Luftfiltereinsatz
□ / ★ Reparaturempfehlung		0/X	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag ve	ermerken)	0/dx	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.0	12.19	- / pf	Zahnriemen
bei km-Stand: 96 194		0/1/	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		0/0	(SEA LAND LAND TO THE SEASON WITH THE TOTAL PROPERTY OF THE SEASON WITH
Service durchgeführt von			LongLife Mobilitätsgarantie:
22384 bhg Autohandels- Stempel des Factblertlets mbH			22384 bhg Autohandels- Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	A STATE OF THE STA
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 120 000	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein	, Durchgeführt wurde:	Ja / N	ein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
2/5	Ölwechsel-Service	四/火	AdBlue®	
4/9	Inspektion	01/4	Bremsflüssigkeit	
2/0	mit Motorölwechsel	018	Dieselkraftstofffilter	
2/0	mit erweitertem Inspektionsumfang	X10	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
2 /0	LongLife Motoröl verwendet	0/4	Haldexkupplung: Öl	
0/9/	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/2	Keilrippenriemen	
9/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/6	Luftfiltereinsatz	
0/4	Reparaturempfehlung	0/6	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
- / p	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	10	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service du	urchgeführt am: 27.08.2019	0/4	Zahnriemen	
bei km-St	and: 1) - 643	0/4	Zündkerzen	
Rechnung	gsnummer: # 1600	X /0	UUV	
Service du	Irchgoführt von:		LongLife Mobilitătogerantie:	
Stempel d	22384 les FabhgeAutohandels- gesellschaft mbH		22384 Stanbeltandakswagen Partners gesellschaft mbH	
hre nächs	sten Se 78628eRoftw eil		78628 Rottweil	
Service-E	rvice-Ereignis		Zusatzarbeiten / /	
nach Se oder am (Datur	rvice-Intervall-Anzeige n): OK	am (Dat	nspelitin um): 08/2020	
oder bei (km-St	n): DY 12020	oder bei (km-	Stand): 150.000	