

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



BETRIEBSANLEITUNG



ŠKODA Octavia

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-03-12
Laufleistung	61737 km
Auftragsnummer	171638
Nummer der MOB Marke 1/2.463.205	171638
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Fritz Schmale GmbH Hauptstrasse 113 32312 Luebbecke Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-03-08
Laufleistung	31925 km
Auftragsnummer	149181
Nummer der MOB Marke 1/2.023.540	
Durchgeführt von	Fritz Schmale GmbH Hauptstrasse 113 32312 Luebbecke Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-02-18
Laufleistung	8 km
Auftragsnummer	21122
Durchgeführt von	Skoda Centrum Düsseldorf Höherweg 119 40233 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE5G0186658
Typbezeichnung	OCT.COM.AMB.TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-03-04

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2019-08-28
Laufleistung	91204 km
Auftragsnummer	85573
MOB: 1/3.252.708	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorkraftstofffilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Gebr. Schwarte GmbH & Co. KG Lehrer-Köhne-Str. 9-13 26871 Papenburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: J7NE5G0186658
1/3.252.708



SAD511 Stand 03/2019

ŠKODA

Gebr. Schwarte
26871 Papenburg
5/214070

Inspektion

Datum	2019-02-25
Laufleistung	73550 km
Auftragsnummer	192857
Wertmarke: 1/2.957.027	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Fritz Schmale GmbH Hauptstrasse 113 32312 Luebbecke Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 213730	Verkaufstyp SE538C	Kennzeichen MI-MA 3483	Zulassung 2016-03-04
Fahrgestellnummer TMBJ7NE5G0186658	MKB CRMB	Kilometerstand 100410	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM AMB TD110/2.0/	GKB QMM	Modelljahr 2016	Datum 2020-2-17

Inspektion

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>12.2020</u> ; Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendmittels prüfen und eintragen: <u>11.2019</u> <i>ers. 10. 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	