

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment
ŠKODA SUPERB



ŠKODA



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe^{a)}

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJH7NP1J7506392

CRLB

3V545C SUP.COM GRT STY

SYV LA7W-8E8E LA 110KW CRLB

EOA 1D4 7UF 1BF 1KU 6FF 1AT 7MM
1N3 G01 H5C 4UP LOB B01 3QT 4X3
JOV QI6 8GU




R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



3V0012705AF



Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-04-19
Laufleistung	30942 km
94K1 durchgeführt	
Durchgeführt von	Automobile Musil OHG Schönaauer Straße 113 c 04207 Leipzig Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-04-19
Laufleistung	30942 km
Auftragsnummer	303068
Mobilitätsgarantie: 1/2.498.592	
Durchgeführt von	Automobile Musil OHG Schönaauer Straße 113 c 04207 Leipzig Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-06-29
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2017006989
Durchgeführt von	Thiel Schloß Neuhaus GmbH&CoKG Marienloher Straße 60 33104 Paderborn Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NP1J7506392
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-08-14

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-04
Laufleistung	91768 km
Auftragsnummer	317084
Wertmarke: 1/3.165.790	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Automobile Musil OHG Schönauer Straße 113 c 04207 Leipzig Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

AUTOMOBILE MUSIL OHG
 Schönauer Straße 113c
 04207 Leipzig
 T 0341/415310
 F 0341/4153116
 www.autohaus-musil.de

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-15
Laufleistung	61420 km
Auftragsnummer	309300
Mobi: 1/2.804.795	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Automobile Musil OHG Schönauer Straße 113 c 04207 Leipzig Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 325063	Verkaufstyp 3V545C	Kennzeichen L-B 9900	Zulassung 2017-08-14
Fahrgestellnummer TMBJH7NP1J7506392	MKB CRLB	Kilometerstand 123005	Serviceberater
Verkaufstyp SUP.COM GrSTY TD110/2	GKB SYV	Modelljahr 2018	Datum 2020-2-13

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Bei Fahrzeugempfang	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 04/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten 03/2022: Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelnachweis



Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NP1J7506392
Typbezeichnung	SUP.COM Grt5TY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-08-14

Zusatzarbeiten

Datum	2020-07-17
Laufleistung	137276 km
Auftragsnummer	329941
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Automobile Musil OHG Schönauer Straße 113 c 04207 Leipzig Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja



AUTOMOBILE MUSIL OHG
Schönauer Straße 113c
04207 Leipzig
T 0341/415310
F 0341/4153116
www.autohaus-musil.de