Serviceplan
Volkswagen
Serviceplan Deutschland

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
13. APR. 2017	23. April 2017
Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	VOLKSWAGEN AG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit 04/20
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.11.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29100		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 58038		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: NFZ 123/74829 Thomas Thies 26641 Stuvenborn		LongLife-Mobilitätsgarantie: NFZ 123/74829 Thomas Thies 26641 Stuvenborn	
Stempel des Fachbetriebes		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	DSG-Ölwechsel
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit 04/20
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☑ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.06.2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 59388		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 61182		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: NFZ 123/74829 Thomas Thies 24641 Stuvenborn		Long Life Mobilitätsgarantie: NFZ 123/74829 Thomas Thies 24641 Stuvenborn	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des vorbezogen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstofffilter ers.
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90.000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit 04/20
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☑ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐	Luftfilterereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfilterereinsatz
Service durchgeführt am: 31.08.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 89845		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 64083		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: NFZ 123/74829 Thomas Thies 24641 Sievershütten		LongLife Mobilitätsgarantie: NFZ 123/74829 Thomas Thies 24641 Sievershütten	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 01/21 **oder** bei (km-Stand): 120.000	Erweiterte Insp. am (Datum): 01/21 **oder** bei (km-Stand): 120.000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
X / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / X	AdBlue®
X / ☐	Inspektion	☐ / X	Bremsflüssigkeit
X / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / X	Dieselkraftstofffilter
X / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	X / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / X	Haldexkupplung: Öl
☐ / X	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / X	Keilrippenriemen
X / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / X	Luftfiltereinsatz
☐ / X	Reparaturempfehlung	☐ / X	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
X / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.10.2019		☐ / X	Zahnriemen
bei km-Stand: 118.980		☐ / X	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A2019513090		☐ / X	.....
Service durchgeführt von: 123/46116 Schmidt & Hofmann 24539 Neumünster Altonaer Str. 111		LongLife Mobilitätsgarantie: 123/46116 Schmidt & Hofmann 24539 Neumünster Altonaer Str. 111	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
X nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeitwechsel
oder	
am (Datum): 10/2020	am (Datum): 04/2020
oder	oder
bei (km-Stand): 148.900	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒	
Beschreibung der Mängel:	
keine korrosionsrelevanten Mängel	123/46116 Schmidt & Hofmann 24539 Neumünster Altonaer Str. 111
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SE

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
❑ / ❑	Ölwechsel-Service	❑ / ❑	AdBlue®
❑ / ❑	Inspektion	❑ / ❑	Bremsflüssigkeit
❑ / ❑	mit Motorölwechsel	❑ / ❑	Dieselkraftstofffilter
❑ / ❑	mit erweitertem Inspektionsumfang	❑ / ❑	Getriebeöl: DSG®, ATF
❑ / ❑	LongLife Motoröl verwendet	❑ / ❑	Haldexkupplung: Öl
❑ / ❑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ❑	Keilrippenriemen
❑ / ❑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	❑ / ❑	Luftfiltereinsatz
❑ / ❑	Reparaturempfehlung	❑ / ❑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ❑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	❑ / ❑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.04.20		❑ / ❑	Zahnriemen
bei km-Stand: 138 846		❑ / ❑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 504623		❑ / ❑	....
Service durchgeführt von: 123/46116 Schmidt & Hoffmann 24539 Neumünster Altonaer Str. 111 Stempel des Fachbetriebs			LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
❑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): .... **oder** bei (km-Stand):	.... am (Datum): .... **oder** bei (km-Stand): ....

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
X / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / X	AdBlue®
X / ☐	**Inspektion**	☐ / X	Bremsflüssigkeit
X / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / X	Dieselkraftstofffilter
☐ / X	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / X	Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / X	Haldexkupplung: Öl
☐ / X	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / X	Keilrippenriemen
X / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / X	Luftfiltereinsatz
☐ / X	Reparaturempfehlung	☐ / X	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
X / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / X	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.09.2020		☐ / X	Zahnriemen
bei km-Stand: 147.957		☐ / X	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A2020511961		☐ / X	.....
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
X nach Service-Intervall-Anzeige	Getriebeölwechsel
oder	.....
am (Datum): 09/2021	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 177.900	bei (km-Stand): 178.900