



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	wvwzzz3C z HE069020 3G5 49T	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	PASSAT Var. HLBMT 176 kW TDI D7A	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	CUA A SDR LC9X ————— TO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	B0A F94 G1D H4H J2D DK9 — 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TS3 — 3S1 8TB Q16 I8E 8GU 8RM 1LA L08 0YF G11 7MM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  28. M. 16 Hahn Automobile Volkswagen 33677 13-R. Mund	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}  30. M. 16 Hahn Automobile Volkswagen 33677 13-R. Mund
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.10.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31572	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2147	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Muehlenberg GmbH Volkswagen Partner Bruchwiesenstrasse 13 67059 Ludwigshafen am Rhein Telefon (0621) 570020 www.muehlenberg-gruppe.de Betriebs-Nr. 142/66575	Muehlenberg GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Bruchwiesenstrasse 13 67059 Ludwigshafen am Rhein Telefon (0621) 570020 www.muehlenberg-gruppe.de Betriebs-Nr. 142/66575

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.18 oder bei (km-Stand): 60000	Polk L.L.L. am (Datum): 10.18 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.8.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62432	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 512170	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  27902  Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:  27902  Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/19 oder bei (km-Stand): Inspektion am (Datum): 08/19 oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE069020
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 176 TDID7A
Datum der Auslieferung	2016-11-14

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-04-22
Laufleistung	128530 km
Auftragsnummer	538586-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	Scherer Bruchwiesenstr. 13 67059 Ludwigshafen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-23
Laufleistung	93298 km
Auftragsnummer	524726-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Scherer Bruchwiesenstr. 13 67059 Ludwigshafen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)