Serviceplan
Volkswagen
Serviceplan Deutschland

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
11. 05 2017 20889 Auto & Service PIA GmbH 86899 Landsberg	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfilterereinsatz
Service durchgeführt am: 8.6.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 28460		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 410556		☐ / ☐	
Service durchgeführt von: Autohaus Schragl KG VW / Audi - Servicepartner Nebelhornstr. 4 • 87719 Mindelheim Tel. 08261/9914-0 • Fax 991455 e-mail: info@schragl.de Betriebs-Nr. 141/45896		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Schragl KG VW / Audi - Servicepartner Nebelhornstr. 4 • 87719 Mindelheim Tel. 08261/9914-0 • Fax 991455 e-mail: info@schragl.de Betriebs-Nr. 141/45896	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen-Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP026209
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-05-16

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-02-27
Laufleistung	84477 km
Auftragsnummer	437557-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Schragl Nebelhornstraße 4 87719 Mindelheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-06-17
Laufleistung	51941 km
Auftragsnummer	2019011140
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Lechwiesenstraße 54 86899 Landsberg / Lech Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: Z/ksjOa1Um/R8+/ZC5zfnD7LSScfDS350k2pENcpPd4Q6kBOFqONjwYonFHA/7Pm DE458960 2020-02-27 09:37 (+1.0)