



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE098819																																	
2	3G5 49T																																	
3	PASSAT Var. HLBMT																																	
	176 kW TDI D7A																																	
	CUA A SDR																																	
	LB8R TO																																	
4	<table border="0"> <tr> <td>—</td> <td>B0A</td> <td>U16</td> <td>G1D</td> <td>H4X</td> <td>J2D</td> <td>DK9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TS3</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1LA</td> <td>L09</td> <td>0YF</td> <td>G11</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	—	B0A	U16	G1D	H4X	J2D	DK9		—	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TS3	—	3S1	8TB	Q16		I8E	8GU		8RM		1LA	L09	0YF	G11	7MM		
—	B0A	U16	G1D	H4X	J2D	DK9																												
—	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TS3																											
—	3S1	8TB	Q16		I8E	8GU																												
8RM		1LA	L09	0YF	G11	7MM																												

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 21. NOV. 2016  Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 28. Nov. 2016  VOLKSWAGEN AG Stempel des Volkswagen Partners
---	--

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.10.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29.551	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: 70170010012	LongLife-Mobilitätsgarantie:
  Audi Service 182/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl	  Audi Service 182/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): 60.000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.07.2018	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 59626	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 6908	☐ / ☐
Service durchgeführt von:   126/69914 SCHRODER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl	LongLife Mobilitätsgarantie:   126/69914 SCHRODER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☐ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.04.2019	☐ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 90350	☐ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 2994	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl	  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2020 oder bei (km-Stand): 120.000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.01.2020	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 120361	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: #2020000082	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl	  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.12.21 oder bei (km-Stand): 150000	Pollen-, Luft-, Kraftstofffilter am (Datum): 01.12.22 oder bei (km-Stand): 18000