



Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-11-06
Stav km	63885 km
Číslo zakázky	2019005183
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Odtok vody ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Pohr Fischhausstraße 3 96160 Geiselwind Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-05-24
Stav km	30986 km
Číslo zakázky	2019002510
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Pohr Fischhausstraße 3 96160 Geiselwind Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2018-10-19
Stav km	0 km
Číslo zakázky	005134
Provedeno	Schultz Ruhrorter Straße 13-15 45478 Mülheim Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVWZZZ3CZKE005134
Označení typu	PASSAT Wag. HLBMT 110 TDID7F
Datum prodeje	2018-10-26

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-15
Stav km	122262 km
Číslo zakázky	2020004023
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Pohr Fischhausstraße 3 96160 Geiselwind Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-04-14
Stav km	94153 km
Číslo zakázky	2020001524
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Pohr Fischhausstraße 3 96160 Geiselwind Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)