



Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	wvwzzz3C z JE025236										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 35Y											
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. CLBMT										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	110 kW TDI D6F										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	CRL B					SYV					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LB7R					TO					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	-	BOA	F86	G1A	H3Y	JOV	DN4					
	<input type="checkbox"/>	-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1				
	<input type="checkbox"/>	-	3S2	8TB	QI6		I8F	8GV					
	<input type="checkbox"/>	8RM		1ZA	L34	OYB	G01	7MM					
	<input type="checkbox"/>												
	<input type="checkbox"/>												
	<input type="checkbox"/>												
	<input type="checkbox"/>												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



Betriebs-Nr.: 142-35084

A: 142-35084

Fax: 00 00 00 00

15.08.17

Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}



Betriebs-Nr.: 142-35084

A: 142-35084

Fax: 00 00 00 00

04.09.17

Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-04-09
Laufleistung	34333 km
Auftragsnummer	2018003905
Durchgeführt von	Max Moritz Werler Landstraße 2 59494 Soest Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3GZJE025236
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-09-08

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-09-28
Laufleistung	153127 km
Auftragsnummer	32511
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gretenkort Buchenstraße 15 59514 Welver Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-10-12
Laufleistung	60000 km
Auftragsnummer	23134
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Gretenkort Buchenstraße 15 59514 Welver Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 28413	Verkaufstyp 3G535Y	Kennzeichen HA-EP 1375	Zulassung 2017-09-08
Fahrgestellnummer WWWZZ3CZJE025236	MKB CRLB	Kilometerstand 121000	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 T	GKB SYV	Modelljahr 2018	Datum 2019-11-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. bebohen	
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. bebohen	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statistisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremslicht), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. bebohen	
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremscheiben vorn und hinten: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. bebohen	
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>