


Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: Ja / Nein. Zusatzarbeiten – We					
□/ 3 /	Ölwechsel-Service	1/0	AdBlue®		
4/0	Inspektion	□/ p	Bremsflüssigkeit		
* /_	mit Motorölwechsel	□/ ₫	Dieselkraftstofffilter		
-/φ/	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ ø	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
/ / a	LongLife Motoröl verwendet	-/p	Haldexkupplung: Öl		
2/ 2 /	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ⊈	Keilrippenriemen		
/-	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/4	Luftfiltereinsatz		
1/4	Reparaturempfehlung	0/10	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
1/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/4	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 11,01,18		0/4	Zahnriemen		
ei km-St	and: 30 731	口/ d	Zündkerzen		
Fervice durchastührt von		□/ ₫			
ei vice al	artigeranic von: Partner		LongLife Mobilitätsgarantie.		
	Curslacker Neuer Deich 72 21029 Hamburg		Cursicoker-Neuer Deich 70		
	telefon +49 40 705/10		21029 Hambura		
tempel d	RELOX TVO VO		Telefon : +49 40 725610		
	les Fachbetriebsrg@kath-gruppe.de Betriebsnummer 73059		Stempel des Volkswagen Partners		
re nächs	sten Service-Termine		Betriebsnummar 75059		
ervice-Er	reignis				
nach Service-Intervall-Anzeige			Zusatzarbeiten		
oder am (Datum): 01,19			Snoelhy		
a			am (Datum):		
ei (km-Stand)			oder 6000		
, Jt		bei (km-Stand): (20-2009			

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:					
-/ b /	Ölwechsel-Service	-1 td	AdBlue®				
A /0	Inspektion	□/ /	Bremsflüssigkeit				
K/0	mit Motorölwechsel	0/6	Dieselkraftstofffilter				
d /0	mit erweitertem Inspektionsumfang	-/ b	Getriebeöl: DSG [®] , ATF				
6/0	LongLife Motoröl verwendet	0/6	Haldexkupplung: Öl				
0/0	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ば	Keilrippenriemen				
A 10	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	-/ d	Luftfiltereinsatz				
□/ [pr	Reparaturempfehlung	-/p	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)				
- / /	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	10	Staub- und Pollenfiltereinsatz				
Service	durchgeführt am: $19.09.18^{\circ}$	□ / ಥ	Zahnriemen				
bei km-	Stand: 60 660	□/ ₲ ∕	Zündkerzen				
17 ufland No. 616, 15			Autohous Kath GmbH				
Service durchgeführe von ath Gmbit			LongLife Mobilitätsgarantie:				
	Edfeldcker Neuer Deich 72		Curslacker Never Deich 72				
	21029 Hamburg		21029 Hamburg				
	Telefen +49 40 725610		Telefon + 49 40 725610 Telefox + 49 40 7256139				
Stempel des Fachbetriebs 7256139			Stempel des Volkswagen Partners				
Ihre nä	Ihre nächsten Service-Termine						
	Service-Froignia						
nach Service-Intervall-Anzeige		Zusatzarbeiten					
oder CO (C			Della 11-1-14 + Cufffe				
am (Datum): 7.7			am (Datum):				
oder	(1-Stand) (1.09)	oder	<i>Q</i> 2 22 2				
bei (km-Stand):		bei (km-Stand): 2000					

Service-Nachweis 3

Ja / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Ne	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□/ p /	Ölwechsel-Service	016	AdBlue®		
ф /0	Inspektion	□ / #	Bremsflüssigkeit		
W / 🗆	mit Motorölwechsel	4/0	Dieselkraftstofffilter		
-/q/	mit erweitertem Inspektionsumfang	- / td	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
\$ /0	LongLife Motoröl verwendet	- 1 ps	Haldexkupplung: Öl		
□/p⁄	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/ ½	Keilrippenriemen		
# /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	4/0	Luftfiltereinsatz		
□/ /	Reparaturempfehlung	0/4	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
0/4	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/9/	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 20.06, 14		0/4	Zahnriemen		
bei km-	Stand: 90726	-/4	Zündkerzen		
Huft ough bus charts techter 836,		□/ ∯ /	••••••		
Service	durchgeführt von Partner	, 1	Longere Mobilitation and the		
	Curslacker Never Deich 72		Volkswagen Partner		
	21029 Hamburg		Curslacker Neuer Deich 72		
	Telefon +49 40 725610 Telefox +49 40 7256139		21029 Hamburg		
			Telefon +49 40 725610		
Stempel des Fachbetriebs kath-gruppe.de			Telefox +49 40 7256139 Stempel des Volkswagen Partners into hamburg@kath-gruppe.de		
Ihre nä	chsten Service-Termine		Betriebsnummer 73059		
Service	-Ereignis	7			
nach	Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten			
oder am (Datum): 06.20		3 ng SlauS+Poller / 1/4.			
	curing	am (Datum): 06-C0			
oder	120000	oder			
bei (km-Stand):		120000			
		bei (km-Stand): 120,000			