



## Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 05.03.2015  
Deutsch: 05.2016  
Artikel-Nr.: 1615D3.PKW.01  
Tafel-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.04.2015



## Service-Nachweis 1

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/>	Bremstflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/>	Dieselschlafstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/>	Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/>	Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/>	Airfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>11.5.16</b>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen
bei km-Stand: <b>28432</b>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:	
Service durchgeführt von:	 141/48992 Stempel des Volkswagen Partners	
Stempel des Fachbetriebs	 141/48992 91154 Roth	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ergebnis		
Durch Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum): .....		
oder		
bei (km-Stand): .....		




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer      Ja:  Nein:
- Beule/Delle      □ Korrosion      Δ Steinschlag



Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

## Service-Nachweis 2

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>21.12.2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>58632</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer # <i>143/49000</i>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Stempel des Fachbetriebs</b> <i>143/49000 FESER 91126 Schwabach</i>	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ergebnis	Zusatzarbeiten
Durch Service-Interval-Anzeige oder am (Datum): <i>12/2017</i>	am (Datum): <i>12/2017</i> oder bei (km-Stand): <i>90000</i>




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- \* Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
		
Stempel des Fachbetriebs		


3G0012701SC



## Service-Nachweis 4

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebefö: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
LongLife Mobilität Garantie:  143/49000 FESER 91126 Schwabach <sup>h</sup> Stempel des Fachbetriebs	
 <b>FESER</b> GmbH Telefon (09122) 308-0 Telefax (09122) 308-222 Uimbacher Straße 26 91126 Schwabach Stempel des Fachbetriebs	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b> Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>14.03.2010</u> oder bei (km-Stand): <u>3.190</u>	



BTT-0449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kralzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinbruch

Steinbruch

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

  
143/49000  
FESER  
91126 Schwabach<sup>h</sup>

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC