

Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2 Fahrzeugtyp, Motorieistung, Getriebe, 3 Motorkennbuchstabe, Getnebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- CC	- Golf Sportsvan	- Sharan	
- Eos	- Golf Variant	- The Beetle	
- Golf	- Jetta	- The Beetle Cabriolet	
- Golf Cabriolet	- Passat	- Tiguan	
- Golf GTD	- Passat Variant	- Touareg	
- Golf GTE	- Polo	- Touran	
- Golf GTI	- Scirocco	- up!	

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die nichtigen Volkswagen Ongianl Teile[®] in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug varieren, Können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

M WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

O HINWEL

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern fragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern





51.503.PKV

Service-Nachweis 1 Ja / Nein. Durchgeführt wurde. Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☐ Ø Ölwechsel-Service a/ D AdBlue® 1/ Inspektion a/à Bremsflüssigkeit init Motorolwechsel □/å Dieselkraftstofffilter □ / mit erweitertem Inspektionsumfang □/ Gasfilter □/d Getriebeöl: DSG®, ATF LongLife Motoröl verwendet □/♀ Haldexkupplung Öl Karosserieprüfung □/\$ Reparaturempfehlung ଘ/ଲୁ Luftfiltereinsatz ্রাপ্ত (auch auf dem Auftrag vermerken) □/5 Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ୍ର / ର Staub- und Pollenfiltereinsatz Service durchgeführt am: □/5 Zahnriemen 0/0. Rechnungsnummer LongLife Mobilità sgarande Service durchgeführt von OEO Aunii Service 142 / 37494 142 / 37494 Service Center Service Center 97072 Würzburg 97072 Würzburg Stempel des Volkswagen Partn Ihr nächster Service-Termin Service-Ereignis Zusatzarbeiten y nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Korrosion O Beule/Delle x Kratzer

Mängel festgestellt? Ja: Nein:		
Beschreibung der Mängel:		
	am (T)	
	142/37494	
	142 / 37494 Service Center 97072 Würzburg	
	9	
	Stempel des Fachbetriebs	

151.503.PKW.00

bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Ölwechsel-Service	□ / MAdBlue®		
Inspektion	□ / > Bremsflüssigkeit		
mit Motorölwechsel	□ / № Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / & Gasfilter		
LongLife Motoről verwendet	□/Sectnebeði: DSG®, ATF		
Karosserieprüfung	□ / WHaldexkupplung: ÔI		
□ / >>> Reparaturempfehlung	□ /> Luftfiltereinsatz		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Seifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Service durchgeführt am Z9,06,16	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service ourchgefunit am C / CO / CO	U/XZahnriemen		
bej km-Stand 63010	□/5⊫Zûndkerzen		
Rechangenemer 62456	0/0		
Service durchgeführt von	LongLife Mobilitatsgarantie:		
97072 Würzburg	97072 Würzburg		
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners		

Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Dach Service-Intervall-Anzeige
oder Zusatzarbeiten

Leifffelter 4 Doselfelte,
am (Datum) O am (Datum) 06/17 oder bei (km-Stand): 90000 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole

x Kratzer ⊝ Beule/Deile □ Korrosion △ Steinschlag O Beule/Delle

Beschreibung der Mängel:	
	142 / 37494 Service Center
	97072 Würzburg Stempel des Fachbetriebs

151.503.PKW.00

Service-Nachweis 3 Ja / Nein. Durchgeführt wurde Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: □ / N Ölwechsel-Service □/★ AdBlue® 16/ Inspektion □/□/ Bremsflüssigkeit a/ u mit Motorölwechsel y/ Dieselkraftstofffilter ☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang 1/9 Gasfilter LongLife Motoröl verwendet □/\$ Getriebeöl: DSG®, ATF □/☆ Karosserieprüfung □/ Maldexkupplung: Öl □/₫ Reparaturempfehlung Luftfiltereinsatz U/J Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □/p Reifenfüllflasche (Dichtmittel) 고/설 Staub- und Pollenfiltereinsatz Service durchgeführt am: □/d Zahnriemen □/⊈ Zündkerzen LongLife Mod (1) 142/37494 142 / 37494 Service Center 97072 Würzburg Service Center 97072 Würzburg Stempel des Fachbetriebs Stempel des Volkswagen Partners Ihr nächster Service-Termin Service-Ereignis Zusatzarbeiten am (Datum): bei (km-Stand) 124600 oder bei (km-Stand): .

Dokumentation der Karosserieprüfung Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseneformen Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole △ Steinschlag € O Beule/Delle ☐ Korrosion x Kratzer Mängel festgestellt? Ja: Nein: Beschreibung der Mängel 142/37494 Service Center 97072 Würzburg Stempel des Fachbetnebs

151.5D3.PKW.00

Service-Nachweis 4 Ja / Nein. Durchgeführt wurde: Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von □ / Ölwechsel-Service □ AdBlue® X/ Inspektion Bremsflüssigkeit □ / Dieselkraftstofffilter X/a mit Motorôlwechsel Gasfilter X/ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ 1 Getriebed DSG®, ATF LongLife Motoröl verwendet □ / Haldexkupplung: ŎI X/ Karosserieprüfung 2/X Reparaturempfehlung □ / X Luftfiltereinsatz Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □ /★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) Staub- und Pollenfiltereinsatz □/X Zahnriemen □ / XZûndkerzen 142/37404 142/37494 Service Center 97072 Wyrzburg 97072 Würzburg Ihr nächster Service-Term Service-Ereignis Zusatzarbeiten vach Service-Intervall-Anzeige Tuspeldon bei (km-Stand) 15506 W bei (km-Stand): 155064 km

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseneformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole. △ Steinschlag O Beule/Delle x Kratzer

Mängel festgestellt?	Ja:	Nein:	
Beschreibung der Mängel:			
			Stempel des Fachbetriebs