



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HW045824																																																		
2	5T1 37X																																																		
3	TOURAN 2.0 110 KW TDI M6F	CLBMT																																																	
3	DFGA	QFZ																																																	
3	LC9X	BG																																																	
4	<table border="1"> <tr><td>B0A</td><td>C1E</td><td>G0K</td><td>HS4</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q2J</td></tr> <tr><td>-</td><td>1AT</td><td>1G8</td><td>2ZW</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL TR1</td></tr> <tr><td>0BP</td><td>3S1</td><td>3U2</td><td>QG1</td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZQ</td></tr> <tr><td>1KE</td><td>1ZA</td><td>3FJ</td><td>G05</td><td>7MM</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td>4F2</td><td>N3F</td><td>5MB</td><td></td></tr> <tr><td>8RM</td><td>2JP</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BP</td><td>2G5</td><td></td></tr> <tr><td>1JC</td><td>L19</td><td>0YE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		B0A	C1E	G0K	HS4	J2D	DN4	Q2J	-	1AT	1G8	2ZW	1NL	5RQ	5SL TR1	0BP	3S1	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZQ	1KE	1ZA	3FJ	G05	7MM			0Y1	4UP	4X3	4F2	N3F	5MB		8RM	2JP	E0A	0AL	0BP	2G5		1JC	L19	0YE				
B0A	C1E	G0K	HS4	J2D	DN4	Q2J																																													
-	1AT	1G8	2ZW	1NL	5RQ	5SL TR1																																													
0BP	3S1	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZQ																																													
1KE	1ZA	3FJ	G05	7MM																																															
0Y1	4UP	4X3	4F2	N3F	5MB																																														
8RM	2JP	E0A	0AL	0BP	2G5																																														
1JC	L19	0YE																																																	

BTT-0507


Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

02. DEZ. 2016

04. DEZ. 2016



Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.05.2018	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 33245	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsummer: Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH
Service durchgeführt von: Betrieb Burgwedel Kokenhorststr. 2 30938 Burgwedel Telefon: 05139 8086-0 Telefax: 05139 8086-35 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Betrieb Burgwedel Kokenhorststr. 2 30938 Burgwedel Telefon: 05139 8086-0 Telefax: 05139 8086-35 Stempel des Volkswagen Partners www.volkswagen-partner.de Betriebsnummer: 22308





Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5/2018 oder bei (km-Stand): 60.000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.09.17	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59607	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20770 15569	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH 	Volkswagen Mobilitätsgarantie: Region Hannover GmbH 
Betrieb Lehrte 2 Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte Telefon: 05132 5006-0 Stempel des Fachbetriebs Telefax: 05132 5006-222	Betrieb Lehrte 1 Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte Stempel des Volkswagen Partners Telefon: 05132 5006-222 Telefax: 05132 5006-222
Ihre nächsten Service-Termine www.volkswagen-hannover.de Betriebsnummer: 22307	Zusatzarbeiten www.volkswagen-hannover.de Betriebsnummer: 22307
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2018 oder bei (km-Stand): 89607	<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am (Datum): 06/2018 oder bei (km-Stand): 90.000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.1.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88886	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH 	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH 
Service durchgeführt von: Betrieb Lehrte Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte Telefon: 05132 5006-0 Stempel des Fachbetriebs:  www.volkswagen-hannover.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Betrieb Lehrte Rudolf-Petzold-Ring 1 31275 Lehrte Telefon: 05132 5006-0 Telefax: 05132 5006-222 www.volkswagen-hannover.de Stempel des Fachbetriebs:  betriebsnummer: 22307

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Inspektion am (Datum): 11.1? oder bei (km-Stand): 118000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.7.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 12756	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20180114	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH Betrieb Lehrte Rudolf-Petzold-Ring 31275 Lehrte Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Betrieb Lehrte Rudolf-Petzold-Ring 31275 Lehrte Telefon: 05132 5006-0 Telefax: 05132 5006-222 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer: 22307

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum): 12.7.18

oder

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.11.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 153272	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Gebr. Schwarte Lübbecke GmbH Am Dornbusch 5 32312 Lübbecke Tel. 05741/3411-0 Stempel des Fachbetriebs E-Mail: lubbecke@autohaus-schwarte.de	LongLife Mobilitätsgarantie: VW + Audi Service 126/21173 Autohaus Gebr. Schwarte Lübbecke GmbH Stempel des Volkswagen Partners 32312 Lübbecke

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.12.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 180568	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 26314	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: VW + Audi Service 126/21173 Autohaus Gebr. Schwarte Lübbecke GmbH 32319 Lübbecke	LongLife/Mobilitätsgarantie: VW + Audi Service 126/21173 Autohaus Gebr. Schwarte Lübbecke GmbH 32319 Lübbecke
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):