

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 19.0417	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Tiemeyer Automobile RE Gmb Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghause	Tiemeyer Automobile RE GmbH & Co. I Rheinstr. 7-9 SH & Co. KG 45663 Recklinghausen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein	Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
0/0	Ölwechsel-Service	0/2	AdBlue®	
170	Inspektion	0/ Z	Bremsflüssigkeit	
p 10	mit Motorölwechsel	□/ ⊈ ⁄	Dieselkraftstofffilter	
014	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/2	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
4 70	LongLife Motoröl verwendet	0/9	Haldexkupplung: Öl	
□/ (Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	حرا ۵	Keilrippenriemen	
0/4	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/2	Luftfiltereinsatz	
014	Reparaturempfehlung	0/9	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/9	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/2	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	urchgeführt am: 23.02.2018	্ৰ প্ৰ	Zahnriemen	
bei km-S	tand: 31875	o K	Zündkerzen	
Service d	urchgeführt von: 142 / 21238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH des Fachb@fa@fsher Str. 138 63263 Neu-Isenburg	V/	Lotatire Mobilitätsparantie: 142 / 213 48 Olkswagen Automates Frankluri GmbH Offenbacher Sif. 130 Sterppel des Volksyvagen Partners	
Ihre n äch	sten Service Termine			
Service-E	Freignis	Zusatzarbeiten		
nach S	ervice-Intervall-Anzeige		19577	
oder			20 2.10	
am (Datu	ım):	am (Dat	tum):	
oder		oder	60,000	
bei (km-	Stand):	bei (km	-Stand): 60.000	


Service-Nachweis 2

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
المارة	Ölwechsel-Service	0/6	AdBlue®
610	Inspektion	016	Bremsflüssigkeit
<u>á</u> /0	mit Motorölwechsel	□/ ₫	Dieselkraftstofffilter
Z 0/□	mit erweitertem Inspektionsumfang	₩C0	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
€′0	LongLife Motoröl verwendet	-1p	Haldexkupplung: Öl
0/0	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	016	Keilrippenriemen
0/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	۵/ھ	Luftfiltereinsatz
a /a	Reparaturempfehlung	٥/٥	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	&o	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 30,01,2019	مُع/ت	Zahnriemen
bei km -S	tand: 63459	016	Zündkerzen
Rechnung	gsnummer	0/6	(37)
Service d	urchgefühはなりを1238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH		Long ité Mobilitätsgarantie:
	Offenbacher Str. 138 63263 Neu-Isenburg		Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138
Stempel	des Fachbetriebs		Stempelides Volkswagen Partners

Control of the Contro
Zusatzarbeiten
am (Datum):1 20
oder
bei (km-Stand):

la / Neir	n. Durchgeführt wurde:		
316	Ölwechsel-Service	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
_	Olwechsel-Service	0/6	AdBlue*
4/0	Inspektion	ුර	Bremsflüssigkeit
4ر0	mit Motorölwechsel	A LO	Dieselkraftstofffilter
0/6	mit erweitertem Inspektionsumfang	016	Getriebeöl: DSG®, ATF
Q(0	LongLife Motoröl verwendet	0/26	Haldexkupplung: Öl
0/18	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	ONO	Keilrippenriemen
240	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	do	Luftfiltereinsatz
0/0	Reparaturempfehlung	0/6	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
40	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/2	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service	durchgeführt am: 2101.20	0/5	Zahnriemen
bei km-	Stand: 87418	1×	Zündkerzen
Rechnur	ngs nutrimer: Aug	3/0	UW
Service	durchty42/uhztt 20e:	1 .	LongLife Mobilitatsgarantie:
17949	wagen Automobile Frankfurt GmbH	1	
	Offenbache 3tr 38 63263 Neu-Isenburg		Olfenbacher Str. 138 63263 Newleenburg
	des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	An and Monthly and District	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 121	am (Datum): 1/21	
oder bei (km-Stand): 127060	oder bei (km-Stand): 127000	



Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: × Kratzer O Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja:	Nein:	Contract of the last of the la
leschreibung der Mängel:		- /	@ /
		/ 1/2	142/21238
400	. Trus		Creater Syr 100
			GESTAL-STRIP
			Stempel des Fachbetriebs