

# Serviceplan

Volkswagen Deutschland



### Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Übergabeinspektion im Auftrag von Gottfried Schultz GmbH & Co. KG durch Helf Automobil-Logistik GmbH Stauderstr. 193-197 45327 Essen 133 18095 17 2 lb	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Solwechsel-Service	□/a—AdBlue®
<mark>}</mark> /□ Inspektion	Bremsflüssigkeit
	□ / Dieselkraftstofffilter
□ / 🎖 mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / d Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ / ♠ Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Lundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: OU.M. 2016	□/g Zahnriemen
	□ / ੴZündkerzen
bei km-Stand: 30, 200 l	o/o <sup>′</sup>
Rechnungsnummer: 00205	Autocenter C. Schulte GmbH
Service durchgeführt von:  V:: kswagen Servicepartner	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Servicepartner
Westring 1	Westring 1 59759 Arnsberg
59759 Arnsberg Telefon: 02932 9650-0	Telefon: 02932 9650-0
Telefon: 02932 9650- <b>40</b> Telefax: 02932 9650- <b>40</b>	Telefax: 02932 9650 <b>-40</b>
mail@auto-schulte.de	mail@auto-schulte.de
Stempelides Fachbette 24555	Sterriben des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/A Ölwechsel-Service	□ Æ AdBlue®
√/□ Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	∰7 □ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ /-èr Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen
□/ᢩऐ\Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.07, 2017	□ / Zahnriemen
Solvinos durongendritt ann. 713.07. 76007	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 60452 L	o/o
Rechnungsnummer: 93251	0/0
Service dheifigenhire S. Schulte GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie: Autocenter C. Schulte GmbH Volkswagen Servicepartner
Westring 1 59759 Armsberg Telefon: 02932 9650-0 Telefon: 02932 9650-40 mail@auto-schulte.de	Westring 1 59759 Arnsberg Telefon: 02932 9650- <b>0</b> Telefax: 02932 9650- <b>40</b>
Stempel des Eachbetrie 124 24555	Stempeldes Valkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Betriebsnummer 124 24555
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):oder	am (Datum):
bei (km-Stand):	oder
	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ó Ölwechsel-Service	AdBlue®
<b>辻</b> □ Inspektion	□ / → Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
□ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ♠Getriebeöl: DSG®, ATF
▶/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / ⚠ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / كل Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / Å Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	□ / &Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03. 05. 2018	□ / <u>%</u> Zahnriemen
Service durchgeführt am: U.S. C. 7. 2013	□ / À Zündkerzen
bei km-Stand: 90 839	0/0
Rechnungsnummer: 96932/1	0/0
Servige durchgeführt von: Autocenter C. Schulte GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie: Autocenter C. Schulte GmbH
Volkswagen Servicepartner	Volkswagen Servicepartner
Westring 1	Westring 1
59759 Arnsberg	59759 Arnsberg
Telefon: 02932 9650 0 Telefox: 02932 9650 40	Telefon: 02932 9650-0
Stempel des Fachbetriebs	Telefax: 02932 9650-40
Stemper des rachbetriebs Betriebsnummer 124 24555	moStempel desilvolkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Betriebsnummer 124 24555
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder 7 44 44 velocity	
am (Datum):	am (Datum):
oder was sold a stand bloom	oder
oei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Diwechsel-Service	□ / AdBlue®
Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / d Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / Keifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ts Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7 .05. 2019	□ / to Zahnriemen
	□ / C Zündkerzen
pei km-Stand: 112134	0/0
Rechnungsnummer: 101025	0/0
ervice dychontunwoschulte GmbH Valkswagen Servicepartner	Autocenter C. Schulte GmbH Volkswagen Servicepartner
Worling 1 §§ 239 Amberg Telefun: 02932 9650-0 Telefun: 02932 9650-40	Westring 1 59759 Arnsberg Telefon: 02932 9650-0 Telefax: 02932 9650-40
temper des Fachbetriebs 24555	'Stëmpel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 124 24555

Belliebsiloning	Betriebsnummer 124 24555
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	am (Datum):  oder  bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
∯/□ Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
□ K Inspektion	□ / 🛋 Bremsflüssigkeit
□ / mit Motorölwechsel	□ / <b>ৄ</b> Dieselkraftstofffilter
□ / ৡmit erweitertem Inspektionsumfang	∰1□ Getriebeöl: DSG®, ATF
	□ / haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / tkeilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / & Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /ær Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.10.10	□ / gr Zahnriemen
octivide durchigerariit airi. χ·····/·······························	□/to Zündkerzen
bei km-Stand: 121175 lu	0/8
Rechnungsnummer:	0/\$\frac{1}{2} \dots \do
Rechnungsnummer:  Autocenter Columbia  Service duringerunt von:  Volkswagen Servicepartner	Autocenter C. Schulte GmbH  LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Servicepartner
Westring 1	Westring 1
59759 Arnsberg	59759 Arnsberg
Telefon: 02932 9650-0 Telefox: 02932 9650-40	Telefon: 02932 9650-0 Telefox: 02932 9650-40
mail@auto-schulte.de	mail@auto-schulte.de
Stempel deseFachberress 124 24555	
stempel deserachbetriebs	Stehnfren des Volks Wah 24 55 atners

	The state of the s
Ihre nächsten Service-Termine	1
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
mach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ş⊶/ □ Ölwechsel-Service	□ / Àr AdBlue®
D∕ □ Inspektion	□ / 👉 Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
☑/□ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🗗 Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
	ㅁ/납 Haldexkupplung: Öl
□ / □ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/d Keilrippenriemen
✓/□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	u/u Luftfiltereinsatz
□/≦ Reparaturempfehlung	□ / S Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / □ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<b>b</b> □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.70.20	□ / □~Zahnriemen
	□/dì-Zündkerzen
bei km-Stand: 734 739	٠/٥
Rechnungsnummer: 706 943	0/0
Service Author Hadren Schulle Graph Volkswagen Service partner Westring 11 59759 Arnsberga Telefon: 02932 9650 0 Telefon: 02932 9650 0 mail@arnsberga	Longule Mohijitätsgarantie:  Volkswagen Servicepartner  Servicepartner  Servicepartner  Jelston: 02932 9650-0  Jelston: 02932 9650-40
Stempel des Facilitées	Stemper des Volkswagen Partners

124 24555	124 2455 c
Ihre nächsten Service-Termine	, j-
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
anach Service-Intervall-Anzeige	. '
oder am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 04. 11. 2016

km-Stand:

30.200 l

Bemerkungen:

Rickrufaltion

97 BT \_ clurchgefahrt Autocenter C. Schülte GmbH Volkswagen Servicepartner

Westring 1 59759 Arnsberg Telefon: 02932 9650-0 Telefax: 02932 9650-40

mail@auto-schulte.de Betriebsnummer 124 24555

Stempel des Fachbetriebs

Datum: 0

04.11.2016

km-Stand:

20 200h

Bemerkungen:

Service mal Snehme 2353

2353 churchgefahrt Autocenter C. Schulte GmbH Volkswagen Servicepartner

Westring 1 59759 Arnsberg Telefon: 02932 9650-0

Telefax: 02932 9650-40 mail@auto-schulte.de

Betrie Sternmer 124 24555 Betrie Sternmer 124 24555

Datum:

04.07.2017

km-Stand:

59.458

Bemerkungen:

Feldmaßnahme 64E4

churchgefuh t

Autocenter C. Schulte GmbH Volkswagen Servicepartner

Westring 1 59759 Arnsberg Telefon: 02932 9650-0

Telefax: 02932 9650-40 mail@auto-schulte.de

Betriebsnummer 124 24555

Stempel des Fachbetriebs